

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLB GLB 200 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -ND 6097	Fahrgestell-Nummer:	W1N4M1CB1PW291195
Vertrags-Nummer:	90341081	Erstzulassung:	18.04.2023
Internes KZ:	15086298	Kilometer-Stand:	78278
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 200 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Leder schwarz	Polsterung: mountaingrau metallic	Telefontyp:
---------------------------	-----------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 37.185,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

48,3cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design	0,00
AMG Line	2.990,00
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	35,00
Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung	295,00
Business-Paket	1.680,00
EASY-PACK Heckklappe	390,00
Fahrassistenz-Paket	1.210,00
Festplatten-Navigation	0,00
Head-up Display	990,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Lackierung Metallic	750,00
Laderaum-Paket	150,00
Leder schwarz	0,00
Leder-Paket	1.000,00
MBUX Advanced-Paket	0,00
MBUX High-End-Paket	1.690,00
MULTIBEAM LED	1.250,00
Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung	1.200,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	255,00
Rückfahrkamera	0,00
Sidebags im Fond links und rechts	375,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Smartphone Integration	0,00
Spiegel-Paket	420,00
Standheizung inklusive Standlüftung im Sommer	1.100,00
Trennnetz	150,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Vorrüstung für Anhängervorrichtung	160,00
Vorrüstung für Navigationsdienste	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	300,00
Zierelemente Carbonstruktur	0,00
mountaingrau metallic	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 53.575,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 63.754,25

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 200 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	159
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,0000
Leergewicht (kg):	1680	zul. Gewicht (kg):	2195

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90341081
Amtliches Kennzeichen: M -ND 6097
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.03.2025	9059930840	Eigenverschulden	Tür vorne Zierleiste Fahrerseite lose	Ja	Nein
01.06.2024	9059893461	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90341081
Amtliches Kennzeichen: M -ND 6097
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
30.05.2024	20784	Inspektion und Wartung
17.03.2025	43877	Wartungszusatzumfänge
17.03.2025	43877	Inspektion und Wartung
17.03.2025	43877	Bremsflüssigkeitswechsel
24.09.2025	62235	Wartungszusatzumfänge
17.11.2025	67591	Wartungszusatzumfänge
17.11.2025	67591	Inspektion und Wartung
24.04.2026	77970	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.04.2026	77970	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N4M1CB1PW291195

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Vertrags-Nummer: 90341081	Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	78.280 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	155 Tag(e)
Typ/Modell	GLB 200 d DCT	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2028
Fahrgestellnummer	W1N4M1CB1PW291195	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	18.04.2023	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Winter) - Kratzer - Wertminderung
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller rechts	Einstieg - verformt - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46035999
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Cafer Elibol



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R17 99H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46035999
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Cafer Elibol



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLB 200 d DCT	Laufleistung (abgelesen)	78.280 km
Fahrgestellnummer	W1N4M1CB1PW291195	Erstzulassung	18.04.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46035999
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Cafer Elibol



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Instrumententafel



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winter) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winter) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verformt - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verformt - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46035999
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: Cafer Elibol



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verformt - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verformt - Smart Repair



W1N4M1CB1PW291195

Vehicle details

Operator	Vertrags-Nummer: 90341081	Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	78,280 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	155 Tag(e)
Type / Model	GLB 200 d DCT	Main inspection (Report not on hand)	04/2028
Vehicle Identification number	W1N4M1CB1PW291195	Power / Engine displacement	110 kW / 1,950 ccm
First registration	18 Apr 2023	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim (Winter) - Scratch(es) - Loss in value
2	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	Sill - right side	Sill - Deformed - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Sill - left side	Sill - Scratch(es) - No deduction
2	Door - rear left side	Door edge - Scratch(es) - No deduction
3	Door - rear left side	Door - dent(s) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46035999
Created by: Sven Pfitzner
Inspected by: Cafer Elibol



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Continental	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	215/65 R17 99H	Continental	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46035999
Created by: Sven Pfitzner
Inspected by: Cafer Elibol



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLB 200 d DCT	Mileage (Read)	78,280 km
Vehicle Identification number	W1N4M1CB1PW291195	First registration	18 Apr 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sven Pfitzner', written over a horizontal line.

Expert's signature (Sven Pfitzner)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.



Overview pictures



Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Mounted tyres



Figure 7: Mounted tyres



Figure 8: Mounted tyres



Figure 9: Mounted tyres




Figure 10: Interior - front



Figure 11: Cargo area



Figure 12: Instrument cluster

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46035999
Created by: Sven Pfitzner
Inspected by: Cafer Elibol



Figure 13: Instrument cluster



Figure 14: Instrument panel



Figure 15: Instrument panel




Figure 16: Documents



Figure 17: Additional tyres

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Winter) - Scratch(es) - Loss in value



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Winter) - Scratch(es) - Loss in value




Damage #2: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Sill - right side: Sill - Deformed - Smart repair



Damage #3: Sill - right side: Sill - Deformed - Smart repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
Wegberg TGC
Friedrich-List-Allee 51
41844 Wegberg

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46035999
Created by: Sven Pfitzner
Inspected by: Cafer Elibol



Damage #3: Sill - right side: Sill - Deformed - Smart repair



Damage #3: Sill - right side: Sill - Deformed - Smart repair