

INFORME CONTROL VEHÍCULO



06 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426364756

Nº Revisión: WTWS_611486

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	4629-LLV	Nº CHASIS:	WBA7M910207H41781
KILOMETROS:	214549	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	26/02/2026	MODELO:	SERIE 1 118D(E)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	24/02/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	841,34 €
Daños Interiores	722,54 €
Total Valoración	1563,88 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
52107482591	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	289,26	86,78	202,48
52109873015	9516L	Acolchado respaldo dl iz	1,00	142,25	42,68	99,57
52107374617	9518L	Tapizado respaldo dl iz	1,00	318,19	95,46	222,73
		M.O interiores	5,91	25,00	0,00	147,75
		Reparación guarnecido puerta del izquierdo	1,00	50,00	0,00	50,00

OBSERVACIONES
1- Testigo fallo motor en cuadro, no posible su borrado. Adblue precisa rellenado, fallo airbag testigo en cuadro permanente. 2- Libro electrónico. 3- Verificar mecánica, traqueteo motor al efectuar parada.

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_611486
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	A96
Kilómetros	214.549

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICES - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PLUS - 6U2	ASIENTOS TRASERO C/APERTURA CARGA - 465
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - 450	TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO ANTRACITA - 775	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS MOLDURAS QUARTZSILBER MATE - 4GN
ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493	RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 313
RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430	COLOR EXTERIOR MINERALWEISS - COLEXT-A96
LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1	LUCES FAROS LEDS - 5A2
ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
BERLINA 5 PUERTAS - SH	TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 7M91
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	MANUAL 6 VELOCIDADES
ADAS PREPARACION ASISTENTE CONDUCTOR - 9QX	ADAS ACTIVE GUARD PLUS - 5AQ
ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544	ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508
NEUMATICOS 225/45 R 17 91H	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS MULTIPLES ESTILO 546 - 25R	INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA OBLIGATORIA - 6AF	








Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas










Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
52107482591	Tapizado banqueta dl iz	1,00	289,26			289,26
52109873015	Acolchado respaldo dl iz	1,00	142,25			142,25
52107374617	Tapizado respaldo dl iz	1,00	318,19			318,19

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9005L	Reparar Lateral iz carroz (zona dl)	0,10 h	25,00			2,50

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT905K0	Reparar Tapa llenado combustible	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9830L	Reparar Guarnecido puerta dl iz	0,00 h	0,00			50,00
T2  GtT70010	Pulir Capó dl	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7516L	Pulir Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
T2  TC1	Puesta a disposición del vehículo	0,08 h	25,00			2,00
+ 5213902	Sustituir Tapizado banqueta dl iz					
- T1  5213902	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	0,83 h	25,00			20,75
NI TC1	Puesta a disposición del vehículo					
T1  5213907	Sustituir Acolchado respaldo dl iz / Sustituir Tapizado respaldo dl iz	2,08 h	25,00			52,00
I 5213501EM	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 5213539	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I 5213542	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					
I 5213697	Desmontar y montar Cubierta respaldo dl iz					
I 5213890	Desmontar y montar Reposacabezas asiento dl iz					
I 5215550	Desmontar y montar Soporte cojín dl asiento dl iz					
I 6120900	Desconectar y conectar batería					
I 7212550	Desmontar y montar Airbag asiento dl iz					
NI TC1	Puesta a disposición del vehículo					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9005L	Lateral iz carroc (zona dl) Reparación (S=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP905K0	Tapa llenado combustible Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8640R	Moldura estribo dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	276,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	749,70 €	Subtotal Horas MO	149,75 €	Subtotal Horas MO	190,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,99 h)	426,25 €	Subtotal M.O. (7,60 h)	190,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	426,25 €	Total mano de obra	190,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	749,70 €			Subtotal material	424,84 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	224,91 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	524,79 €			Total del material	424,84 €
				Total sin descuentos	614,84 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	614,84 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Tricapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	524,79 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	426,25 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	614,84 €	Base del impuesto	1.565,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.565,88 €	IVA (21%)	328,83 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.894,71 €
				Total	1.894,71 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICES - 6AE
 AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PLUS - 6U2
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - 450
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO ANTRACITA - 775
 INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548
 ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
 RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430
 LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1
 ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
 BERLINA 5 PUERTAS - SH
 PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
 ADAS PREPARACION ASISTENTE CONDUCTOR - 9QX
 ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544
 NEUMATICOS 225/45 R 17 91H
 LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS MULTIPLES ESTILO 546 - 25R
 ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA OBLIGATORIA - 6AF

AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
 ASIENTOS TRASERO C/APERTURA CARGA - 465
 TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
 ACCESORIOS MOLDURAS QUARTZSILBER MATE - 4GN
 RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 313
 COLOR EXTERIOR MINERALWEISS - COLEXT-A96
 LUCES FAROS LEDS - 5A2
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
 TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 7M91
 MANUAL 6 VELOCIDADES
 ADAS ACTIVE GUARD PLUS - 5AQ
 ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
 INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260226_135020.jpg



20260226_135017.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134940.jpg



20260226_134907.jpg



20260226_134928.jpg



20260226_134916.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134957.jpg



20260226_134935.jpg



20260226_134953.jpg



20260226_134914.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		




20260226_135013.jpg



20260226_134901.jpg



20260226_134932.jpg



20260226_135007.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134937.jpg



20260226_134821.jpg



20260226_134919.jpg



20260226_134951.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134943.jpg



20260226_134946.jpg



20260226_134846.jpg



20260226_134854.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134800.jpg



20260226_134736.jpg



20260226_134740.jpg



20260226_134725.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134745.jpg



20260226_134720.jpg



20260226_134818.jpg



20260226_134714.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134743.jpg



20260226_134731.jpg



20260226_134712.jpg



20260226_134751.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134722.jpg



20260226_134710.jpg



20260226_134755.jpg



20260226_134806.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134734.jpg



20260226_134758.jpg



20260226_134809.jpg



20260226_134702.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_611486	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	02/03/2026 9:21:20	CUM	BM05301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/03/2026 9:31:39	Matrícula	4629-LLV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910207H41781		



20260226_134705.jpg



20260226_134811.jpg

Teléfono:
 Fax:
 E-Mail:
 Web:

26 feb. 2026

Vehículo: BMW 118d F40
 Código motor: B47 C20 B
 Año de fabricación: 19-24
 Kilometraje: 214549 (anotado por el controlador) 26 feb. 2026 13:40:36
 Matrícula : 4629-LLV
 VIN: WBA7M910207H41781 (leído de la centralita)
 comprobado: 26 feb. 2026 13:44:38

Código de avería

Cadena de transmisión	DDE Electrónica diesel digital	0! Avería
Cadena de transmisión	SCR Post-tratamiento de gases de escape	0 Avería
Sistema de frenos	DSC Regulación dinámica de conducción	0! Avería
Seguridad pasiva	ACSM Centralita airbag	0! Avería
Seguridad pasiva	CBX-eCall Módulo llamada de emergencia	0! Avería
TERMO-MANAGEMENT	IHKA Centralita de climatización automática	0! Avería
Sistema de asistencia al conductor	PDC Ayuda al aparcamiento	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	TRSVC Cámara de visión de 360°	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	ACC Radar de largo alcance	no alcanzable
Sistema de asistencia al conductor	PMA Ayuda al aparcamiento	0 Avería
Sistema de asistencia al conductor	KAFAS Sistema de asistencia al conductor con cámara	0 Avería
Confort	ZGM Centralita Gateway central	0 Avería
Confort	SAS Centralita sistema de equipamiento	no alcanzable

especial

Confort	BDC Centralita de la red a bordo	0 Avería
Confort	FZD Centralita techo corredizo	no alcanzable
Confort	KOMBI Cuadro de instrumentos	0 Avería
Confort	CON Panel de mando infotainment	0 Avería
Confort	AHM Centralita del remolque	no alcanzable
Confort	HUD Pantalla de proyección	no alcanzable
Confort	HKL Módulo de portón trasero	no alcanzable
Confort	FLE-L Sistema electrónico de iluminación delantera IZQ	0 Avería
Confort	FLE-R Sistema electrónico de iluminación delantera DCH	0 Avería
Confort	SMBF Centralita de asiento acompañante	no alcanzable
Confort	SMFA centralita de asiento del conductor	no alcanzable
Confort	STML Centralita de faros IZQ	no alcanzable
Confort	STMR Centralita de faros DCH	no alcanzable
Caja de cambios	EGS Control electrónico del cambio	no alcanzable
Caja de cambios	GWS Centralita interruptor selección de marcha	no alcanzable
Caja de cambios	VTG Centralita de caja de transferencia	no alcanzable
Seguro antirrobo	SINE Alarma antirrobo	no alcanzable
Seguro antirrobo	ELV Bloqueo electrónico de la columna de dirección	no alcanzable
Chasis	EDCSVL Módulo amortiguador DEL IZQ	no alcanzable
Chasis	EDCSVR Módulo amortiguador DEL DCH	no alcanzable
Chasis	EDCSHL Módulo amortiguador DET IZQ	no alcanzable
Chasis	EDCSHR Módulo amortiguador DET DCH	no alcanzable
Chasis	EDC Control electrónico de amortiguación	no alcanzable
Chasis	VIP plataforma de integración virtual	0 Avería
Dirección	EPS centralita de la dirección asistida	0 Avería

Dirección	SVT Servodirección eléctrica	no alcanzable
Sistema Infotainment	HU-H Interfaz de control	0 Avería
Sistema Infotainment	CBX-Media Interfaz multimedia	no alcanzable
Sistema Infotainment	TBX Panel de mando infotainment	no alcanzable
Control de presión de los neumáticos	RDC Centralita de control neumático	no alcanzable