

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3389NHL / WBA21GF0507U27006 / 7U27006

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.912

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3389NHL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/04/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:			

Daños no valorables:

3389NHL COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
3389NHL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Tarjeta apertura - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	55,07	10,00	49,56 €
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
8. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.59 h.	1.50 h.	6,35	0,00		86,81 €
9. Retrovisor iz	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.59 h.	1.50 h.	6,35	0,00		86,81 €
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado	-			3.50 h.	14,82	0,00		149,57 €
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
15. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
17. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1478,05 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3389NHL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,78 h.	299,51 €
Total material pintura	-	34,21 €

(IVA no incluido)

3389NHL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	8,08 h.	311,07 €
Total Recambios	-	364,76 €
Descuento recambios aplicado	-	158,32 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	468,50 €















Valores desde indiv.


1.0 l/h



Total 6912 km •→| 6901.5 km

Power % 100

75



CONTENT

LAYOUT



Capó abierto.




75km

12:46



P

+17.5°C














©WBA21GF0507U27006©



42611
3389
3389

BMW Digital Key
Service Card



BMW LED





LaQSuena 12:47



Búsqueda

22° SYNC

22° SYNC



Puerta abierta.

+17.5°C

S
MEDIA
TEL
NAV





16C

100DBE

225/45R16

OFF

ON

inch/mm

5.73

ZERO



OUTSIDE

MADE IN SPAIN

WRAPDEAR 320

TRACTION

TWEETLESS

OFF ON

5.85

Inch/mm

ON/OFF

ZERO



6.58

inch/mm

OFF ON

ZERO

P225/45R17
DUNLOP SP SPORT






























0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





BMW LED

Manheim
COOL TECHNOLOGY





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







2003E 29 25

BRIDGESTONE

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE



MANHEIM COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE



