

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ACYHZS PL072187	Erstzulassung	22.03.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	48 617 km
Modell	C5 AIRCROSS BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Vorschaden Seite rechts Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Hutablage



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	354,45€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	350,00€	Nettokosten	552,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	300,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	350,00€	Nettokosten	539,75€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	298,35€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Türzierleiste unten	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	102,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türzierleiste unten	Reparaturzeit	-	Teilekosten	194,32€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,17€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	153,03€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,08€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	238,00€	Nettokosten	393,55€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
12		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
13		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
14		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
16		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

17		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	130,71€
				Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	146,80€
		Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

18	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

Kotflügel hinten rechts, Tür hinten rechts und Tür vorne rechts wurden lackiert

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.296,15€