

# Renault

CLIO TCE 90CV (67KW) MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1RJA00874381561

Coste de la reparacion

486,90 EUR  
TOTAL



## Descripción

<b>Matrícula</b> 1764NBJ	<b>Fecha de matriculación</b> 29/04/2025	<b>Kilometraje</b> 23223 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 999 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 67 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
22/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
23/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Llanta / Delantero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
		Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio
		-	-	-
		Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material
		-	-	-
				<b>Franquicia</b> <b>80,00 EUR</b>

002	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución	64,99 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	<b>64,99 EUR</b>	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
003	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución	23,58 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	<b>23,58 EUR</b>	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
004	Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda <sup>1</sup>	Faltante	Sustitución	0,33 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	<b>0,33 EUR</b>	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
005	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	48,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>1,00 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>38,00 EUR</b>	<b>10,00 EUR</b>	
006	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
007	Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar	31,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	<b>0,20 h</b>	<b>0,50 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	<b>7,60 EUR</b>	<b>19,00 EUR</b>	<b>5,00 EUR</b>	
008	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar	82,40 EUR

	Tiempo de carrocería <b>0,40 h</b>	Tiempo de pintura <b>1,40 h</b>	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería <b>15,20 EUR</b>	Coste de pintura <b>53,20 EUR</b>	Coste de material <b>14,00 EUR</b>	
009	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia <b>40,00 EUR</b>
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
010	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar	96,80 EUR
	Tiempo de carrocería <b>0,40 h</b>	Tiempo de pintura <b>1,70 h</b>	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería <b>15,20 EUR</b>	Coste de pintura <b>64,60 EUR</b>	Coste de material <b>17,00 EUR</b>	
011	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Ralladura	Pintar	19,20 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura <b>0,40 h</b>	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura <b>15,20 EUR</b>	Coste de material <b>4,00 EUR</b>	

11

### Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones        | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

---

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura