

CITROEN C3 AICROSS



Information véhicule

Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 6 VIT	Couleur de la carrosserie:	Gris
Modèle:	C3 AICROSS	NIV:	VF72RHNPMML4117208
Type de carburant:	Essence	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	30/12/2019
Kilométrage:	104298 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages


Arrière	2
Avant	5
Droite	3
Gauche	3
Intérieur	3
Roues	3

Photos commerciales





Capot
Griffe(s)
Peindre
Avant



Clef de contact TC (sans insert)
Cassé
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Coffre / hayon
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière



Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Griffe(s)

Acceptable

Roues



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Griffe(s)

Acceptable

Roues



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Griffe(s)
Acceptable
Roues



Kit collage vitrage

Nécessaire repose vitrage
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Avant





Moulure de pare-chocs AV

Griffe(s)
Peindre
Avant



Pare-brise

Eclat(s)
E - Remplacer
Avant



Pare-chocs AR

Griffe(s)
Acceptable
Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Lustrage
Avant




Porte ARD

Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte ARG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Porte AVD

Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte AVG Bosse(s) et griffe(s) Le - Remplacer et peindre Gauche	 
Soufflet levier de vitesse Déchirure E - Remplacer Intérieur	 

Pneus		
	Avant Gauche	
	Eté	
	205/60/16/92/H	
	Autre	
	7,0 mm	
	Avant Droite	
	Eté	
	205/60/16/92/H	
	Autre	
	6,6 mm	
	Arrière Gauche	
	Eté	
	205/60/16/92/H	
	Autre	
	8,6 mm	
	Arrière Droite	
	Eté	
	205/60/16/92/H	
	Autre	
	9,3 mm	

Contrôles		
Cache bagages	Oui Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non Certificat immatriculation (original)	N/A
Compresseur	Oui Couleur carrosserie	Gris
Cric	P/A Kit réparation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2 Nbre sièges	5
Niveau carburant	100 Nombre appuis-têtes	5
Roue de secours	P/A Stockage GPS	Oui
Stockage GPS	HD Type de jantes (montées)	Aluminium

Détails du NIV		
ABS + REF + AFU	Accès et démarrage mains libres	Active Safety Brake
Aide au démarrage en pente	Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux	Alerte Risque Collision
Allumage automatique des feux de croisement	Banquette AR coulissante	Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3
Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus	CITROËN Connect Nav avec Mirror screen + CITROËN Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus	Citroën Connect Nav sur tablette tactile 7"
Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF	Décors extérieurs Noir Brillant	Détection de sous-gonflage
Direction assistée	Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat	ESP
Feux diurnes à LED	Frein à main type aviation	Garnissage Tissu Mica Grey
Jantes alliage 17" 4 EVER Diamantées	Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	Kit mains libres Bluetooth et prise USB
Ordinateur de bord	Pack Auto	Pack City
Pack Color Black	Pack Park Assist	Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers
Poignées de portes couleur carrosserie	Prise 12V à l'AR	Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Régulateur-limiteur de vitesse	Rehausse de siège conducteur	Rétroviseurs électriques et dégivrants
Sabots de protection AV et AR Gris Anthra	Système Stop & Start	Teinte de Caisse métallisée Gris Platinum
Volant croûte de cuir	Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.