

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5812NHK / WBA21GF0507U49524 / 7U49524

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.015

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5812NHK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	28/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5812NHK   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Guarnecido estribo iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	31,15	10,00	31,11 €
7. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	263,25	10,00	240,00 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	3.50 h.	14,82	0,00		216,56 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
11. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
12. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR			0.80 h.	3,39	0,00		34,19 €
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1772,63 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5812NHK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,23 h.	239,85 €
Total material pintura	-	24,90 €
Total Mano de Obra Pintura	5,88 h.	226,37 €
Total Recambios	-	622,29 €

(IVA no incluido)

5812NHK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	186,93 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	659,25 €








5812 NHK

120d









568 km

13:56

OFF  
Total 22015 km

Side lights on.

+31.0 °C







31.8°C

DESTINATION INPUT

LOWL


FMOT

M

VOL 1







⊕ WBA21GF0507U49524 ⊕







BMW LED





Values since IndAdapt

Power % 100

200  
150  
100  
50  
0

0 km/h

1.8

P

75  
50  
25

Door open.

31.8°C

13:57

No signal

Music icon

You are listening to

DESTINATION INPUT

Search

Navigation map icon

LOW







6.90

MAXXIUM

225/45R18 95Y

225/45R18



6.85

225/45R18 95V EXTRA LOAD

BMW



inch/mm

5.83

OFF ON ZERO















CONTINENTAL  
OUTSIDER  
Sport














Manheim  
COX AUTOMOTIVE

 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE







Manheim  
LAB & EQUIPMENT



Manheim  
COX AUTOMOTIVE

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3





EXTRA  
LOAD







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm

 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



225/45R18 95Y

Manheim  
COX AUTOMOTIVE





1000-02  
1000-02

Manheim  
CAR AUTOKOMITE  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Manheim  
COX AUTOMOTIVE

12V



 **Manheim**  
CON AUTOMOBILE