

## Fahrzeugbeschreibung

|                        |                                                                                               |                     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | HH -BF 0402E                                                                                  | Fahrgestell-Nummer: | WBY71AW020FP86159 |
| Vertrags-Nummer:       | 56775079                                                                                      | Erstzulassung:      | 25.05.2023        |
| Internes KZ:           | 15028012                                                                                      | Kilometer-Stand:    | 65807             |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.                       |                     |                   |

## Ausstattung:

## BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Saphirschwarz Metallic Polsterung: Leder Vernasca Mokka mit Dekorsteppung

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 49.747,90**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 17" LMR V-Speiche 851                                | 0,00     |
| Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion | 546,22   |
| Ambientes Licht                                      | 310,92   |
| BMW IconicSounds Electric                            | 168,07   |
| BMW Live Cockpit Professional                        | 966,39   |
| Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur         | 0,00     |
| Fernlichtassistent                                   | 159,66   |
| Glasdach, elektrisch                                 | 1.008,40 |
| Grundlistenpreisanpassung                            | 504,20   |
| Harman Kardon SurroundSound System                   | 756,30   |
| Innen- und Außenspiegel Paket                        | 0,00     |
| Instrumententafel in Sensatec                        | 0,00     |
| Interieurleisten Aluminium Mesheffect                | 126,05   |
| Komfortzugang                                        | 546,22   |
| Leder Vernasca Mokka mit Dekorsteppung               | 0,00     |
| Leder Vernasca mit Dekorsteppung Schwarz/Mokka       | 1.386,55 |
| Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz              | 100,84   |
| M Hochglanz Shadow Line                              | 0,00     |
| Metallic-Lackierung                                  | 789,92   |
| Parking Assistant Plus                               | 588,24   |
| Saphirschwarz Metallic                               | 0,00     |
| Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer                 | 319,33   |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 58.025,21**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 69.050,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 69.050,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                       |                             |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                  |                             |       |
| kW / PS:                     | 250 / 340                                                                             | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                             | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:             |                                                                                       | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                   | 190                                                                                   | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,700 |
| Leergewicht (kg):            | 2125                                                                                  | zul. Gewicht (kg):          | 2605  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56775079  
Amtliches Kennzeichen: HH -BF 0402E  
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                                                                                 | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 11.11.2025   | 9059968294 | Fremdverschulden   | Motorhaube mitte Delle > 10 cm (mit<br>Lackschaden)<br>Stossstange vorne mitte Kratzer 5-10 cm (bis<br>Grundierung) | Nein                           | Ja                               |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56775079  
Amtliches Kennzeichen: HH -BF 0402E  
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH  
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg



Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hamburg  
Essener Bogen 10  
22419 Hamburg  
Telefon 040 / 23603-0  
Fax 040 / 23603-235  
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Valentin Vanica  
Tel. direkt 040 23603-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**HH BF402E**

**FIN**

**WBY71AW020FP86159**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0213605355  
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
02.06.2026, telefonisch.  
02.06.2026, 14:30 Uhr, durch Herrn Valentin Vanica bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn  
Poth.  
02.06.2026  
Vertragsnummer 56775079  
Auftragsnummer elsrn004478  
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

|                             |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Reparaturkosten gesamt      | mit MwSt.  | -899,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -755,45 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt.  | -899,00 EUR |
|                             | ohne MwSt. | -755,45 EUR |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |               |                      |                        |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Erstzulassung              | 25.05.2023    | Letzte Zulassung     | 25.05.2023             |
| Fahrzeugart                | PKW           | Hersteller           | BMW                    |
| Marke                      | BMW           | Typ / Verkaufsbez.   | i4 eDrive40 Gran Coupe |
| Aufbauart                  | Limousine     | Türen                | 4                      |
| Sitzplätze                 | 5             | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WBY71AW020FP86159      |
| HSN / TSN                  | 0005 / DGZ    | Schlüssel-Nr.        | 10137499               |
| Km-Stand abgelesen         | 65807         | Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2028              |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro       | Zylinderanzahl       | / Elektromotor         |
| Leistung (kW)              | 105           | Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine   |
| Antriebsart                | Heckantrieb   | Getriebe             | Elektrofz              |
| Felgen                     | Leichtmetall  | Farbe                | Stufenlos /            |
| Polster / Farbe            | Leder / Braun |                      | Schwarz / Metallic     |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 225 / 55 R 17 101 Y | Continental / EcoContact 6 * | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 225 / 55 R 17 101 Y | Continental / EcoContact 6 * | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 225 / 55 R 17 101 Y | Continental / EcoContact 6 * | S / O | 4 mm        |
| rechts  | 225 / 55 R 17 101 Y | Continental / EcoContact 6 * | S / O | 4 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden, Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Flexible Fast Charger, BMW ID, Bremsleuchte, dritte, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Hochvoltbatterie, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumententafel in Sensatec, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Schwarz, Ladekabel (Mode 3), Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2), Ladeklappe, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, M Hochglanz Shadow Line, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und

Außenspiegelpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera, Polster: Stoff-/Sensatec Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Regensensor, Räder: 17" Leichtmetallräder V-Speiche 851, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Fondsitze, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz II, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 5DF  | Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion           |
| 4UR  | Ambientes Licht                                                |
| 6U3  | BMW Live Cockpit Professional                                  |
| 3DE  | Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur                   |
| 5AC  | Fernlichtassistent                                             |
| 403  | Glasdach, elektrisch                                           |
| 4KL  | Interieurleisten Aluminium Mesheffect                          |
| 322  | Komfortzugang mit BMW Digital Key                              |
|      | Lackierung: Metallic                                           |
|      | Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket            |
|      | Lackierung: Metallic Saphirschwarz                             |
| 5DN  | Parking Assistant Plus                                         |
|      | Polster: Leder Vernasca Schwarz und Mokka Dekorsteppung        |
| 688  | Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System              |
| 491  | Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer i.V.m. M Sportpaket |
| 494  | Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer                    |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis: | digital                                 |
| letzte Wartung:   | am 25.04.2025 bei Kilometerstand 42.524 |
| nächste Wartung:  | am 25.04.2027                           |

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                               | Rep.Kost      |            | Anrechn. | Minderwert in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------|-------------|
|                                                                   | netto         | brutto     |          | netto             | brutto      |
| 1. Stoßfänger vorne rechts Lackierung verlaufen, smart repair     | 126,05        | 150        | 100      | -126,05           | -150        |
| 2. Dachhimmel, verschmutzt, reinigen                              | 52,10         | 62         | 100      | -52,10            | -62         |
| 3. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair        | 105,04        | 125        | 100      | -105,04           | -125        |
| 4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair        | 105,04        | 125        | 100      | -105,04           | -125        |
| 5. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair  | 105,04        | 125        | 100      | -105,04           | -125        |
| 6. Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair | 105,04        | 125        | 100      | -105,04           | -125        |
| 7. Heckdeckel Lackierung, verschrammt, smart repair               | 157,14        | 187        | 100      | -157,14           | -187        |
| <b>Gesamt</b>                                                     | <b>755,45</b> | <b>899</b> |          | <b>-755,45</b>    | <b>-899</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur  
Seitenschweller links Schwellerblende, verschrammt, Gebrauchsspur  
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur  
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Valentin Vanica

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert          |                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.06.2026                                                        | Poth                    |  |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |
| DEKRA Sachverständiger                                            |                         |                                                                                       |
| 03.06.2026                                                        | Vanica                  |  |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses |                         |                                                                                       |
| Datum                                                             | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift                                                                          |



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten





Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug





Bild 7 : Dachhimmel, verschmutzt



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag






Bild 9 : Heckdeckel Lackierung, gerissen



Bild 10 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt






Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung verlaufen






Bild 13 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt





Bild 15 : Seitenteil hinten rechts und Tür Lackierung leicht verschrammt