



VOLKSWAGEN TOURAN:

Onderstelnummer:	WVGZZZ1TZW012572	Versie:	1.5 TSi Trendline DSG
1ste ingebruikname:	11/03/2021	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	72934	KW:	110
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Blauw
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Staal
Transmissie:		Parkeerplaats	1533
Brandstof:	Benzine		
Onderhoud	OK		
Onderhoud	in 10700 km		
Type velgen (gemonteerd)	Staal		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Snelheidsregelaar		Dak Panoramisch	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Radio multimedia		Parkeersensoren vooraan	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Parkeersensoren achteraan	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type GPS opslag	HD		

Beperkte technische diagnose

Banden

205/60/16/96 V				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 5 mm	V R	Pirelli: 5 mm
	A L	Pirelli: 5 mm	A R	Pirelli: 5 mm
Bandenprofieldiepte V L		5.0		
Bandenprofieldiepte V R		5.0		
Bandenprofieldiepte A L		5.0		
Bandenprofieldiepte A R		5.0		
Bandenmaat V L		205/60 R 16 96 V		
Bandemaat V R		205/60 R 16 96 V		
Bandenmaat A L		205/60 R 16 96 V		
Bandenmaat A R		205/60 R 16 96 V		
Type band V L		Zomer		
Type band V R		Zomer		
Type band A L		Zomer		
Type band A R		Zomer		
Bandenmerk VL		264		
Bandenmerk V R		264		
Bandenmerk A L		264		
Bandenmerk A R		264		

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		

Totale kosten excl. BTW	1479,37
Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen	29,16



Bekleding zitting A L, Vlek, Aanvaardbaar

0,00



Contactsleutel, Geen of slechte werking, Aanvaardbaar

0,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar

0,00



Wieldeksel LV, Kras(sen), E - Vervangen

64,76



Bekl kofferbodem, Vuil, Reinigen

29,16



Bekl binn L koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bekl deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bumper A, Vervormd / Geforceerd, Le - Vervangen en schilderen

1078,44



Spoiler koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Wielkuip binnen A R, Deuk(en) en kras(sen), It - Spotrepair 148,33



Wieldeksel RA, Kras(sen), E - Vervangen 64,76



Wieldeksel RV, Kras(sen), E - Vervangen 64,76



Koetswerk, Ongeval, P - Controleren 0,00

