

Historial del Vehiculo -8495-MFP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8495-MFP	08/06/2023	8274	LUNAS	2GA845011AFNVB - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA P/CAM D/1-22
8495-MFP	08/06/2023	8274	LUNAS	
8495-MFP	08/06/2023	8274	LUNAS	- - RECALIBRACIÓN ADAS
8495-MFP	08/06/2023	8274	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA DINÁMICA
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	ARANDELA CARTER
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Filtro aceite
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Pastillas freno dl
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	TORNILLOS TAPA CART
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Jgo escobillas limpia
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Escobilla limpiaviento
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	MANO DE OBRA
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
8495-MFP	18/04/2024	36946	REV 030.000	TORNILLERIA
8495-MFP	03/02/2025	65571	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
8495-MFP	03/02/2025	65571	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215/55R17 94W P7CINT / Turismo/ VERANO
8495-MFP	03/02/2025	65571	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215/55R17 94W P7CINT / Turismo/ VERANO
8495-MFP	03/02/2025	65571	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215/55R17 94W P7CINT / Turismo/ VERANO
8495-MFP	03/02/2025	65571	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215/55R17 94W P7CINT / Turismo/ VERANO
8495-MFP	14/02/2025	67331	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas
8495-MFP	14/02/2025	67331	REV 060.000	Aceite motor - 00W20
8495-MFP	14/02/2025	67331	REV 060.000	Arandela carter -
8495-MFP	14/02/2025	67331	REV 060.000	Filtro aceite
8495-MFP	14/02/2025	67331	REV 060.000	Filtro antipolen

8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	Cubre carter tornillo -
8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	Escobilla limpiaviento
8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	Líquido frenos
8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	Juego escobillas limpia
8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	Tasas reciclado residuos
8495-MFP	14/02/2025	67331 REV 060.000	MANO DE OBRA
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Aceite motor - 00W20 OEM
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Filtro aire
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Disco freno delantero
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Filtro combustible
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Disco freno izquierdo
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Pastillas freno delantero
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Pastillas freno trasero
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Arandela / tapón cárter
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Servicio inspección 90000 KM
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	MANO DE OBRA
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Tasas reciclado residuos
8495-MFP	20/01/2026	97543 REV 090.000	Filtro aceite



VOLKSWAGEN T-ROC
LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WVGZZA1ZPV643780
Primera matriculación	22/3/2023
Kilometraje del vehículo	104.322 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	17/7/2026 9:17:46	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	22/3/2023
Modelo	T-ROC	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WVGZZA1ZPV643780	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,2 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,1 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,4 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,2 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control
Comentarios: testigis de avería posiblemente debido a que el vehículo tiene batería descargada	



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



3 | Emb Guarn Puerta DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Emb Guarn Puerta IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



6 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





10 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Control

Comentarios: vehículo con batería descargada

Fotos comerciales

