



(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	913,52 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-210,09 €

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	703,43 €
TOTAL T.V.A.	140,69 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	844,12 €
------------------------------------	----------


---

74166106 Grille vent. M Cassé E - Remplacer



---

74166120 Pavillon Griffe(s) Peindre



---

74166107 Soufflet levier de vitesse Déchirure E - Remplacer



---

74166116 Garnit. zone de chargement Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




---

74166115 Kit réparation pneu Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

74166117 Pare-chocs AR Griffes(s) Acceptable



---

74166113 Moulure de pare-chocs AVG Griffes(s) Lustrage



---

74166119 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



---

74166118 Moulure de pare-chocs ARD Griffes(s) Acceptable



---

74166110 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



---

74166109 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



---

74166108 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



---

74166114 Compresseur Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

74166112 Pare-chocs AV Griffes(s) Lustrage



---

74166111 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffes(s) Acceptable

