

Détails véhicule

VIN	ZFABF5FJ8 M3F72226	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation		Odometre	82 476 km
Modèle	PANDA 1.0 Hybrid 70 MT6 City Cross				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	12/05/2026	N° d'inspection	6952142	Date d'évaluation	13/05/2026
Date du mandat	12/05/2026	Propriétaire	-	Parc	


Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓






Pneumatiques

Bridgestone 175/65/15 H Eté 5.0 mm		Bridgestone 175/65/15 H Eté 5.0 mm	
Continental 175/65/15 H Eté 5.0 mm		Continental 175/65/15 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	125,84€
		Position	-	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	137,84€
		Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	137,84€
2		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	Coût net	75,00€
		griffes+ usures					
4		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
5		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	195,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,95	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	195,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	195,00€
6		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
7		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	0,20	12,00€	-	-	12,00€
Peinture	100,00€	1,95	195,00€	-	-	195,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	125,84€	-	-	125,84€
Forfait	175,00€	-	-	175,00€

Signatures		
Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur