Informe de tasación



OPEL Corsa

Corsa 1.2T XHL S/S GS 100

VIN	VXKUPHNE3S4045099
Primera matriculación	12/3/2025
Kilometraje del vehículo	45.319 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/10/2026 11:49:17	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	OPEL	Tipo de carrocería	Berlina
Modelo	Corsa	Tipo de combustible	Gasolina
VIN	VXKUPHNE3S4045099	Número de marchas	6
Primera matriculación	12/3/2025		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,7 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,8 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,5 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,4 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Alerón trasero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales





