addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2510909725
Fecha: 12/06/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	1351MSP	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR7BAHPY0RE044402	**Kilómetros:**	31191
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	C4 Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX FUENTE EL SAZ	**Fecha Peritación:**	11/06/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumático DD GOODYEAR 195/60/18 96H 5,3 mm // Neumático DI GOODYEAR 195/60/18 96H 5,2 mm // Neumático TD GOODYEAR 195/60/18 96H 6,3 mm // Neumático TI GOODYEAR 195/60/18 96H 6,2 mm

DAÑOS





Elemento	PARAGOLPES . DES-MONTAR
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	DES-MONTAR






Elemento	PUERTA I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR






Elemento	PARAGOLPES .INF. DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	DES-MONTAR







Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	EMBELLEC.FARO ANTI-NIEBLA .:DES-/MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-/MONTAR



Elemento	JGO.EMBELL.PARAG..
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2





Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3










Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%





Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	651,86 €

FOTOS GENERALES







P
Switch off the vehicle before leaving
155 km
31191 km


1351 MSP


1351 MSP






C4
C4 X










1351 MSP


1351 MSP











