Rapport d'inspection



PEUGEOT 3008

-

Immatriculation

VIN	VF3M4DGZUPS018868
Kilométrage	124 727 km
Première immatriculation	10/05/2023
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	3008	Nbre portes	5
VIN	VF3M4DGZUPS018868	Nbre sièges	5
Première immatriculation	10/05/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	124 727 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Oui

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Attache remorque	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	50	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,6 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,5 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,5 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,1 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES






Aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**








Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'inspection









Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**








Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'inspection







Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**





Revêtement dossier AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**





Bas de caisse int ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**









Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**















Coin pare-chocs ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'inspection



Jupe AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Garniture intérieur

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**

Rapport d'inspection



Garnit. couvercle AR


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**



Volant

Type de dommage	**Usé**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection

Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage







Porte ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




Aile ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Moulure d'aile ARG

Type de dommage	Dégrafé
Mode de réparation	Dépose/Repose

Rapport d'inspection





Capot

Type de dommage	**Eclat(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES



