Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW 5er

BMW 530d xDrive Touring Aut.

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBA31AJ040CH66360**
Kilometerstand (km)	**138.286**
Erstzulassungsdatum	**30.07.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**286 PS**
Leistung kW	**210 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Saphirschwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Junction Anthrazit/Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11441058**	Besichtigt am	**09.10.2026 12:54:04**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Innenraum	Geruch	Gesamtes Fahrzeug	Ozonbehandlung
3 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
4 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Kotflügel vorne links	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Ersetzen und lackieren
7 | Tür vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
8 | Tür hinten links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
9 | Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Türrahmen vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 | Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
12 | Einparkhilfe hinten	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
13 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
14 | Heckspoiler	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
15 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
16 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
17 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
18 | Dachholm links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
19 | Dach	Delle(n) und Kratzer	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

2 | Innenraum


Schadensart	Geruch
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ozonbehandlung
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







3 | Innenraum



Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Motorhaube


Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**










6 | Kotflügel vorne links

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen und lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



7 | Tür vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







8 | Tür hinten links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








9 | Seitenwand hinten links


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



13 | Stoßfänger hinten


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





14 | Heckspoiler




Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




15 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

16 | Tür vorne rechts


Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





17 | Kotflügel vorne rechts


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







18 | Dachholm links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







19 | Dach

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN





10 | Türrahmen vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






11 | Kofferraumabdeckung (Rollo)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




12 | Einparkhilfe hinten

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Knieairbag für Fahrer	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei
Aktive Geschwindigkeitsregelung	Alarmanlage	Allradantrieb xDrive
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas	Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außentemperaturanzeige
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services
Dachreling schwarz	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Driving Assistant Professional	Durchladesystem	Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC
Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckscheibe separart zu öffnen	Heckscheibenwischer
Hinterachsluftfederung mit Niveauregul.	Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Kopfstützen (5)	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion
LMR V-Speiche 618 7,5 J x 17"	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.	Paket: Business	Paket: Connected Package Professional
Paket: Innovationspaket	Panorama Glasdach	Park Distance Control (PDC),vorn +hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Parking Assistant	Personal Profile
Polster: Stoff	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor	Reifendruckanzeige
Rekuperationssystem	Schlüsselloser Motorstart	Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra	Teleservices
Verglasung: Sonnenschutzverglasung	Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz I
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

FAHRZEUGBILDER







