Afdrukken

MACADAM








BMW 2 GRAN COUPÉ: 1YBZ469

Onderstelnummer:	**WBA11AK0607G28236**	Versie:	**218i (103kW)**
1ste ingebruikname:	**10/07/2020**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**86890**	KW:	**103**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**MAN 6 VIT**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2706**
Brandstof:	**Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Schuifdak elektrisch	
Snelheidsregelaar		Dak Panoramisch	
Stuur multifunctioneel		Hoedenplank/rolhoes	
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**	Parkeersensoren vooraan	
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**	Parkeersensoren achteraan	
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding half-kunstleder**	Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**225/40/18/92 Y**			
	V L	**Semperit: 5 mm**	V R	**Semperit: 5 mm**
	A L	**Goodyear: 4 mm**	A R	**Goodyear: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**4.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**225/40 R 18 92 Y**
Bandemaat V R	**225/40 R 18 92 Y**
Bandenmaat A L	**225/40 R 18 92 Y**
Bandenmaat A R	**225/40 R 18 92 Y**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**2477**
Bandenmerk V R	**2477**
Bandenmerk A L	**259**
Bandenmerk A R	**259**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**0**
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**

Totale kosten excl. BTW	**3015,59**
Contactsleutel, Gebroken, E - Vervangen	**350,09**








Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	0,00



Voorruit, Kras(sen), E - Vervangen	403,29



Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00



Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21



Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21



Buitenspiegel L compleet, Kras(sen), 67 - Polijsten	77,26



Buitenspiegel voet L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	0,00



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	445,79



Deur A L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	95,47



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21



Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21



Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00



Bekleding drempel R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	**434,80**





Bekleding drempel R, Kras(sen), Aanvaardbaar	**0,00**




Dakstijl R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	**0,00**





Dak, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	**95,47**

