Rapport d'inspection

Ayvens France
Avenue de l'Armée Leclerc 2 Bis
78190 Trappes



PEUGEOT 5008

-

Immatriculation	**GT-681-ZZ**
VIN	**VF3MRHPYERS015297**
Kilométrage	**46 253 km**
Première immatriculation	**06/02/2024**
Couleur carrosserie	**Bleu Foncé**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Avis Location Voiture - Trappes**	Date de l'inspection	**13/10/2026 16:15:51**
Adresse d'inspection	**Avenue de l'Armée Leclerc 2 Bis 78190 Trappes**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**5008**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF3MRHPYERS015297**	Nbre sièges	**7**
Première immatriculation	**06/02/2024**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**46 253 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Bleu Foncé**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS



Batterie fonctionnante	**Oui**	Stockage GPS	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Cache bagages	**Non**
Niveau carburant	**50**	Compresseur	**Oui**
GPS	**Oui**	Kit réparation	**Oui**
Stockage GPS	**HD**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés



Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,1 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	3,2 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	3,8 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	3,2 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES


Aile ARG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**


Commentaires: k







Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Cache bagages


Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Accoudoir AV C

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**




Pneu AVG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Pneu ARG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pneu AVD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pneu ARD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Voyant défaut

Type de dommage	**Allumé**
Mode de réparation	**Contrôler**




Moulure d'aile ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

Commentaires: depot







Capot

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





