INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9794NLF / WBA21FL080CX44185 / CX44185

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	520d xDrive G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	520d xDrive G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.682

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9794NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	14/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

9794NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9794NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

9794NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.33 h.		0,00	732,57	40,00	541,95 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	12,88	10,00	11,59 €
6. Emblema tr - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	45,42	10,00	43,95 €
8. Anagrama tr transmisión	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
9. Neumático dl iz - CONTINENTAL - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,80	10,00	189,17 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		141,82 €
11. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.58 h.	6,69	0,00		89,85 €
12. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.66 h.		0,00	0,00		25,41 €
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	-			4.25 h.	18,00	0,00		181,62 €
15. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
16. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
17. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			1.58 h.	6,69	0,00		67,52 €
18. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.00 h.	8,47	0,00		85,47 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.20 h.		0,00	0,00		7,70 €
24. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.385,70 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

9794NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,34 h.	282,58 €
Total material pintura	-	61,03 €
Total Mano de Obra Pintura	14,41 h.	554,77 €
Total Recambios	-	887,33 €
Descuento recambios aplicado	-	342,78 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	600,00 €


E
9794 NLF


E
9794 NLF


xDrive
520d
E 9794 NLF


xDrive
520d
E 9794 NLF







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0

0 km/h

Valores **desde repost.**

0.9 l/h

Total **28683** km •→| **25.0** km

Datos de conducción

997 km

0 1

9:02

20

Power % 100

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

AR

0

Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

P

+ 18.5 °C

WARM-UP

AUTO

REAR










BMW
BMW
M


WBAZ1FL080CX44185




BMW LED


LAMEGA
9:03
Buscar aquí
Tarragona
37 m
100 m
OFF
OFF
MAX
REAR




20
0
km/h
















BMW











9794 NL














9794 NLF
520d