



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000948489-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**F-K 1520**
Referenznummer:	**31267464**		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F (2019->) GS

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VXKUPHNK9S4038664**	Laufleistung abgelesen:	**40516 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**10.07.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**02.10.2026 Siemensstraße 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1199 ccm / 74 kW (101 PS)**
			LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**METALLIC-LACKIERUNG**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**39858 / 11.09.2026**
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**4 - mäßig**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**195/55/R16/91H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**195/55/R16/91H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**195/55/R16/91H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**195/55/R16/91H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
  DAB-Tuner (Radioempfang digital), Touchscreen-Farbdisplay (10")
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent (HBA)
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
  Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank 44 Ltr.
- Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Nebelschlussleuchte
- Opel Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- Parkpilotsystem vorn und hinten
  Parkpilotsystem hinten
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
  Leuchtweitenregelung, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Tagfahrlicht LED
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
  Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
  Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen, schwarz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt**
	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt**
	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar**
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Nicht fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und und ohne Demontage von Bauteilen mit verbleibenden Restunfallspuren behaftet sind. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Erhöhte Lackschichtdicke** Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	**Festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht geprüft	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*Lackiereinschüsse sichtbar an den Bauteilen

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Erneuern
3.	Tür Hinten - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Erneuern
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur

5.	Tür Hinten - Links	Unsachgemäß Instandgesetzt	Erneuern
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
7.	Motorhaube	Beschädigt	Lackieren
8.	Stoßfänger Vorne	Befestigung Schadhaft	Erneuern
9.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
10.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
11.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Smart Repair
12.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



2. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



2. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



3. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



3. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



3. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



3. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



3. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



4. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



5. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern




5. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern




5. Tür Hinten - Links
Unsachgemäß Instandgesetzt - Erneuern



6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern




6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern




7. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



7. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



7. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



7. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern



8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern



8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern



8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern



8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern



8. Stoßfänger Vorne
Befestigung Schadhaft - Erneuern




9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair




10. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



10. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



11. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair




11. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



11. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



12. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




12. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

28.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**OPEL Corsa 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS Auto Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 100 PS / 74 KW bleifrei 8-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	F -K 1520	Fahrgestell-Nummer:	VXKUPHNK9S4038664
Vertrags-Nummer:	26239090	Erstzulassung:	10.07.2025
Internes KZ:	15218297	Kilometer-Stand:	40516
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Corsa 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS Auto Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 100 PS / 74 KW bleifrei 8-Gang A

Lackierung: Karbon schwarz (metallic) Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**24.537,82**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic	0,00
BEFINDEN KANN, Allwetterreifen 195/55 R 16 inklusive ZH9C - 16 Zoll Leichtmetallräder	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
GEKENNZEICHNET IST DA ES SICH ENTWEDER IM BESTELLPROZESS IN PRODUKTION ODER AUF DEM WEG ZUM	0,00
HÄNDLER	0
HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG WELCHES MIT EINEM UNVERBINDLICHEN LIEFERTERMIN	0,00
Komfortpaket-GS, Dach in Schwarz, Sitz GS Stoff Banda Weiß Premium-Lederoptik	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**24.537,82**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**29.200,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	29.200,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Corsa 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS Auto Schrägheclimousine5-türig 1199 ccm 100 PS / 74 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	74 / 100	Hubraum:	1199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	126
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	44
Max. Km/h:	192	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1203	zul. Gewicht (kg):	1645

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **26239090**
Amtliches Kennzeichen: F -K 1520

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS Auto Schrägheckklimousine5-türig 1199 ccm 100 PS / 74 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
02.10.2026	9060015518	Eigenverschulden	Tür vorne Türkante Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
02.10.2026	9060015517	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Nein	Nein
09.01.2026	9059976421	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Kratzer Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
15.12.2025	9059973657	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch komplett Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Türgriff vorne (aussen) Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
02.08.2025	9059954181	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
21.07.2025	9060015519	Einkauf	Stossstange vorne Beifahrerseite lose	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **26239090**

Amtliches Kennzeichen: F -K 1520

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa 1.2 Direct Injection Turbo 74kW GS Auto Schrägheclimousine5-türig 1199 ccm 100 PS / 74 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer