DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW1 TW005386	Erstzulassung	10.02.2026	Außenfarbe	Kolibri Blau (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KJ5374	Laufleistung	21 730 km
Modell	MOKKA B EDITION 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm




Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Türeinstieg
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

6

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-