Informe de tasación



BMW X5

XDRIVE30D XLINE

VIN	WBA11EV0909T03861
Primera matriculación	24/8/2023
Kilometraje del vehículo	230.265 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/9/2026 16:40:44	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	24/8/2023
Modelo	X5	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA11EV0909T03861	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	265/50 R 19 110 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	265/50 R 19 110 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	265/50 R 19 110 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Michelin	265/50 R 19 110 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



9 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: Falta compresor

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Moldura Aleta DEL IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





11 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Retrovisor Ext Dr completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



15 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



16 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



17 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



18 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales



