Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHE STANDARD

VIN: VF3YDCPAU12Y94715



Beschreibung

Kennzeichen M-WC2053	**Zulassungsdatum** 23/04/2024	**Laufleistung** 80444 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 2	**Anzahl der Sitze** 3	**Generation** -
CO2 357	**Hubraum** 2179	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 121 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel






002	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen



003	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



004	Pedalauflage / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen




005	Radkappe / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen




006	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Abgewetzt	Reparieren





007	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair




008	Blinker / Rechts	Gebrochen	Ersetzen




009	Schweller / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen






Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

010	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren





011	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair

012	Türeinstieg / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
013	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Smart Repair




014	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




015	Zierleiste Seitenwand / Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen




016	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren




017	Dichtung Türeinstieg / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




018	Eckprofil / Oben Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen





019	Dichtung Türeinstieg / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




020	Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts	Fehlt	Ersetzen




021	Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen

022	Zurrschiene / Unten Hinten Rechts [1]	Delle	Ersetzen




023	Seitenwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren






Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.


024	Seitenwand / Rechts Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren








025	Zurrschiene / Oben Hinten Rechts [2]	Keine	Reparieren

026	Eckprofil / Oben Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen




027	Seitenleiste / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen





028	Eckprofil / Unten Hinten Rechts	Abgewetzt	Ersetzen





029	Abdeckung / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

030	Heckblech / Hinten [3]	Delle	Ersetzen





031	Rücklicht Halterung / Hinten Links [4]	Delle	Reparieren




032	Rücklicht Halterung / Hinten Rechts [5]	Delle	Reparieren




033	Seitenleiste / Unten Rechts	Kratzer	Ersetzen




034	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
035	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Smart Repair




036	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
037	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
038	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] Verbogen

[2] Lose, 6x neue Nieten + befestigen

[3] Verbogen

[4] Verbogen, neu einstellen

[5] Verbogen, neu einstellen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [x] Serviceheft
- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	BARUM	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Nothilfekit Komplett / - / Fehlt



Pedalauflage / Vorne Links / Fehlt



Pedalauflage / Vorne Links / Fehlt



Radkappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Radkappe / Hinten Rechts / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen



Schweller / Hinten Rechts / Gebrochen



Schweller / Hinten Rechts / Gebrochen



Schweller / Hinten Rechts / Gebrochen



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Eckprofil / Oben Hinten Links / Gebrochen



Eckprofil / Oben Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen




Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Zurrschiene / Unten Hinten Rechts / Delle



Zurrschiene / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Zurrschiene / Oben Hinten Rechts / Keine

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Zurrschiene / Oben Hinten Rechts / Keine



Eckprofil / Oben Hinten Rechts / Gebrochen



Eckprofil / Oben Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenleiste / Hinten Rechts / Delle



Seitenleiste / Hinten Rechts / Delle



Seitenleiste / Hinten Rechts / Delle



Eckprofil / Unten Hinten Rechts / Abgewetzt



Eckprofil / Unten Hinten Rechts / Abgewetzt




Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen




Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Rücklicht Halterung / Hinten Rechts / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Rechts / Delle



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.