DEKRA-Nr: 0357 / 057262 / 2026 / B079462004874 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Vorhandener Hagelschaden (Dach, Motorhaube, Dachrahmen links und rechts) nach Kalkulation in Höhe von 1.921,00EUR
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.09.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Sorento (MQ4)(2020->) / Sorento 2.2 CRDi 2WD Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNARH81BGM5109863	HSN / TSN	8253 / AIN
DAT €uropa-Code®	014250900120001	DAT Marktindex	DE001 6182
Km-Stand abgelesen	159627	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	148
Hubraum (ccm)	2151	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	(UD) SCHNEEWEISS / Uni / UD / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	4 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 103 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x18 (5-Y-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Motor 2,2 Ltr. - 148 kW CRDi KAT, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Radstand 2815 mm, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
41166	Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.07.2026 bei Kilometerstand 149.899

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (KM Intervall überschritten), (Bild 9)
2. TireFit Füllflasche, abgelaufen, erneuern
3. Innenreinigung, (Bild 11, 12, 13, 14)
4. Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation, (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe, Innenverkleidung verschrammt, (Bild 15)
Tür vorne links, eingedellt, (Bild 33)
Tür hinten links, eingedellt, (Bild 34)
Tür vorne rechts, eingedellt, (Bild 35)
Leichter Steinschlag im Frontbereich, (Bild 36)
Winter LM Felgen teilweise verschrammt, (Bild 37)
Stoßfänger hinten, Heckschürze verschrammt, (Bild 38)

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laderaum




Bild 9 : Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (KM Intervall überschritten)



Bild 10 : TireFit Füllflasche, abgelaufen



Bild 11 : Innenreinigung




Bild 12 : Innenreinigung



Bild 13 : Innenreinigung



Bild 14 : Innenreinigung



Bild 15 : Heckklappe, Innenverkleidung verschrammt




Bild 16 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 17 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 18 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 19 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 20 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 21 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 22 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 23 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 24 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 25 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 26 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 27 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 28 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 29 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 30 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation




Bild 31 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 32 : Hagelschaden (Motorhaube, Dach, Dachrahmen links und rechts), instandsetzen gem Kalkulation



Bild 33 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 34 : Tür hinten links, eingedellt




Bild 35 : Tür vorne rechts, eingedellt



Bild 36 : Leichter Steinschlag im Frontbereich



Bild 37 : Winter LM Felgen teilweise verschrammt




Bild 38 : Stoßfänger hinten, Heckschürze verschrammt