EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	:	**PEUGEOT**
0.2.	Typ	:	**F**
	Variante	:	**R**
	Version	:	**HPYC-D1UN00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	:	**308**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	:	- - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	:	- - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	:	- - - cm2
	Rollwiderstand	:	- - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	:	- - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)		
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	:	IP-HPY____EDC_2B80-VR3
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	:	AT-HPY_____0B01-VR3
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	:	2-VR3-MH
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	:	RL-___MP21EDCT2080-VR3
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	:	-
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	:	-
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	:	EV-HP_E2VD____2B00-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :		
	Stellantis Auto SAS **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**		
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :		
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) : - -		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	:	**VR3FRHPYXSY579978**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	:	**01/08/2025**

mit dem in der am **23/06/2025** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0628*36** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 01/08/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 02/09/2025

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM384603
255402

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:	2730 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2730 mm
5.	Länge	:	4635 mm
6.	Breite	:	1850 mm
7.	Höhe	:	1475 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1510 kg
13,1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	929 kg
		2.:	581 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1533 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2010 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3110 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1100 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 15.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 6.3 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 1
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0629	0.1034	0.1639	0.2155	0.2907	0.3831	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1560 mm 2.: 1555 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 225/45 R17 94V - 7.5J17ET44 - C1 A 2.: 225/45 R17 94V - 7.5J17ET44 - C

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

www.PS-Team.de
046CC0190733

VIN: VR3FRHPYXSY579978

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1} ; Fahrgeräusch : 68 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EB**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1608 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 123.3 N

47.1.3.1. f1 : 0.034 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03185 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EB**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	730.4	19.8	14.3	12.6	-	-	0.45	0.1 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	105	110	98	126	112
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	4.7	4.9	4.4	5.6	5

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 32 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.99

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	205/55 R16 90H 7.00J16 ET44	225/40 R18 90H 8.00J18 ET48	225/45 R17 90H 7.00J17 ET44	225/45 R17 90H 7.50J17 ET44				
A2	205/55 R16 90H 7.00J16 ET44	225/40 R18 90H 8.00J18 ET48	225/45 R17 90H 7.00J17 ET44	225/45 R17 90H 7.50J17 ET44				

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dach Lackierung, Umweltschaden, polieren
Übersicht



Bild 14 : Dach Lackierung, Umweltschaden, polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6555885
Hersteller	Peugeot
Model	308
Variante	Allure 1.2 MHEV 136/145
Listenpreis	31.168,07
VIN	VR3FRHPYXSY579978
Erstzulassungsdatum	1.10.2025
Kennzeichen	M YM1517

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6555885 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102471	12.02.2026	| Fahrerseite Seitenteil hinten	2.277,29

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0303 / 061671 / 2026 / B082671000527 vom 03.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
-Tür hinten links 160µm
-Seitenteil links 200 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2025	Letzte Zulassung	17.10.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Peugeot
Typ / Verkaufsbez.	308 SW (P5)(07.2021->) / 308 1.2 Hybrid 145 SW Allure (EURO 6e)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3FRHPYXSY579978	HSN / TSN	2525 / ADK
DAT €uropa-Code®	016701510330001	DAT Marktindex	DE001 6677
Km-Stand abgelesen	10265	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / B0N9V/B0MM0/KTV	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
2	links	225 / 45 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumboden verschiebbar, variabel, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter vorn, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckschürze, schwarz glänzend, Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill schwarz verchromt, LM-Felgen 7,5x17 (Halong, zweifarbig), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Mild-Hybrid 107 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW), Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Mirror Screen, Motor 1,2 Ltr. - 100 kW (System: 107 kW) Mild-Hybrid (HPY / EB2LTDH2 / UE64), Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD), Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radioempfang digital (DAB+), Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Eco-LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitze vorn höhenverstellbar, Startanlage Keyless System, Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
75235	Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Gang, Typ: EDCT 6)
68802	Reifen-Reparaturkit
11689	Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.10.2026 bei Kilometerstand 10.211

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach Lackierung, Umweltschaden,
   polieren (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur