Volkswagen

VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN (SY/SX)(09.2016->) 35 LANG HOCHDACH FWD MOTOR 2,0 LTR. - 130 KW TDI KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WV1ZZZSY6T9038276



Beschreibung

Kennzeichen M-KB4389	**Datum Erstzulassung** 23/03/2026	**Laufleistung** 11506 km
Farbe Candy-Weiß	**Modelle-Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 2	**Generation** -
Karosserietyp Van	**CO2** 264	**Hubraum** 1968
Getriebe Schaltgetriebe	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 6	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 130 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen






002	Seitenwand / Links	Delle	Reparieren





003	Seitenwand / Links	Delle	Reparieren


004	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Ersetzen




005	Klebesatz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
006	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen



Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	205/75/16 113 C Winter - Selbstdichtend	6 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	205/75/16 113 C Winter - Selbstdichtend	6 mm
Hinten Links	HANKOOK	205/75/16 113 C Winter - Selbstdichtend	6 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	205/75/16 113 C Winter - Selbstdichtend	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation


Spare Tyre



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Links / Delle



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.