INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9820NLF / WBA41FR090FW44515 / FW44515

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.910

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

9820NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

9820NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático tr dr	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9820NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

9820NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53
3. Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.25 h.			0,00	47,04	10,00	90,46
4. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49
5. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94
6. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14
7. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,92	10,00	21,52
8. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97
9. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42
10. Neumático dl iz - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	141,88	10,00	146,94
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21
13. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
14. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.	0.17 h.	0,72	0,00		15,35
15. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.21 h.		0,00	0,00		8,08
16. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		85,90
18. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83
20. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.17 h.	9,19	0,00		92,73
21. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36
23. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
27. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

9820NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.413,72 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9820NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,02 h.	385,75 €
Total material pintura	-	90,48 €
Total Mano de Obra Pintura	15,84 h.	609,81 €
Total Recambios	-	737,69 €
Descuento recambios aplicado	-	236,29 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	590,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


9820 NLF


9820 NLF


420d
9820 NLF


420d
9820 NLF






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
142 km
0
1
9:46
Valores desde Indiv.
1.2
l/h
Total 22910 km
1429.4 km
10
1/min x1000
4
3
2
0
P
+ 22.0 °C
WARM-UP
Puerta abierta.


Capó abierto
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
OFF
OFF
RESUME
CANCEL
SET


Capó abierto
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
OFF
OFF
MAX
REAR






BMW
TwinPower Turbo
BMW


WBA41FR090FW44515





ConnectedDrive


103.2 MHz
9:47
P. I. Camporrosso Sur
C/ de las Moreras
Co. Buzanca
Buscar aquí
Ciempozuelos
611m
100m
OFF
OFF


inch/mm
5.52
OFF
ON


E09


GOODYEAR
EAGLE F1 SUPERSPORT
GOODYEAR
EAGLE F1 SUPERSPORT


inch/mm
6.06
OFF
ON
ZERO






ST-S








BMW
GOODYEAR


GOODYEAR
BMW


GOODYEAR
BMW




GOODYEAR
Manheim
BMW


Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim
BMW



Manheim

Manheim




Manheim
CCN AUTOMOTIVE


BMW
Mannheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim
M
B M W


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mannheim


Mannheim


Marheim
9820 NLF


Manheim