INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5547NKL / WBA11GR0809310306 / 9310306

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 XDRIVE 20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 XDRIVE 20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.433

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5547NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
DI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
TI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/09/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA
Comentarios:			

Daños no valorables:

5547NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5547NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.67 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	565,37 €
4. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
5. Moldura entrada puerta dl dr	-	REEMPLAZAR	0.25 h.			0,00	73,25	10,00	75,55 €
6. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		110,11 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €
8. Moldura dr techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.		0,00	0,00		89,70 €
9. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.96 h.		0,00	0,00		36,96 €
10. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.96 h.		0,00	0,00		36,96 €
11. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.25 h.	5,29	0,00		64,96 €
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.75 h.	11,65	0,00		125,22 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.75 h.	11,65	0,00		125,22 €
14. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.42 h.	10,25	0,00		122,67 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
22. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.17 h.	0,72	0,00		7,26 €
23. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €
24. Moldura dr techo	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
25. Spoiler portón/capó tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
27. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
28. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Embellecedor dr paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
30. Embellecedor iz paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5547NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
32. Aleta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
33. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
34. Jgo pegado luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,28	10,00	82,15 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2289,339 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5547NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,99 h.	423,08 €
Total material pintura	-	81,49 €
Total Mano de Obra Pintura	19,24 h.	740,71 €
Total Recambios	-	806,57 €
Descuento recambios aplicado	-	360,94 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	237,50 €


5547 NKL



5547 NKL


X3 20 d
5547 NKL


5547 NKL
P02 EX






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Valores desde indiv.
1.0 l/h
Total 18433 km
820.5 km
Datos de conducción
Power %100
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Puerta abierta.
1012 km
14:12
10
P
+ 28.5 °C


APARCAR
Delanteros
KISS FM
14:12
Iniciar asistente de marcha atrás
Crear nueva cartilla
LOW
18.0








BMW
BMW


Made by
BMW
X3 20d xDrive
475
0.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00409
WBA11GR0809310306
2535 kg
5035 kg
1- 1180 kg
2- 1450 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 AOC 986






KISS FM
14:13
Av. Bele.
C. Perú
C. Estrellos
C. del Nogal
Cno. Buzanca
Ciempozuelos
Av. de Madrid
M-404
Búsqueda
LOW
AUTO OFF
18.0°
AUTO OFF
MAX
REAR
0
1
0
1




Puerta abierta.
P
10
0
km/h


inch/mm
5.64
OFF
ON
ZERO


ZERO
OFF
ON
LE'S
inch/mm


OUTSIDE
EXTRA LOAD
ZERO
ON
OFF
inch/mm
6E5


inch/mm
6.16
OFF
ON
ZERO
245/50 R 19


DH3 R 30MnVS6
SR


D3 L 30MnVS6
SL


MICHELIN
e·PRIMACY
245/50 R 19


MICHELIN
245/50 R 19
e·PRIMACY


MICHELIN
245/50 R 19


MICHELIN
245/50 R 19




Manheim


Marhelm


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Manheim


B M W
Manheim


Manheim
CGR AUTOMOTIVE
43R-011704


Manheim
e·PRIMACY


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


E
55
Manheim


X3 20d
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


M
Manheim