VOLKSWAGEN TOURAN

Vehicle information

Brand:	**VOLKSWAGEN**	License plate:	**2AVH561**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**TOURAN**	LEVEL:	**WVGZZZ1TZNW000279**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**1.5 TSI HIGHLINE**	First registration	**03/08/2021**
Mileage:	**121539 km**	Number of doors:	

Summary of damages

Back	2
Before	1
LEFT	4
Interior	2
Roof & other	1


Commercial photos


































3	Véhicule équipé d'éco-innovations/ **Voertuig uitgerust met een of meerdere eco-innovaties**/ *Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattete*	ja	
3.1	Code général de la ou des éco-innovations/ **Algemene code van de eco-innovatie(s)**/ *Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)*	e1 29	
3.2	Émissions de CO 2 épargnées totales dues aux éco-innovations/ **Totale CO 2 - emissiebesparing dankzij de eco-innovatie**/ *Gesamt-einsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen*	3.2.1 Gain NEDC/ NEDC besparen/ NEFZ Einsparungen	3.2.2 Gain WLTP / WLTP besparen / WLTP Einsparungen
	Die-ess,/ **Die-Benz**/ *Die-Benz*	g/km ----	1.14
	LPG-Gaz nat,/ **LPG-Aardgas**/ *Flussiggas-Erdgas*	g/km ----	----
	Autres,/ **Anderen**,/ *Sonstige*	g/km ----	----
4	Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs/ **Alle aandrijflijnen behalve puur elektrische voertuigen**/ *Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen*	Emissions de CO2/ CO2-emissies/ CO2-Emissionen (g/km)	Consommation de carburant/ Brandstofverbruik/ Kraftstoffverbrauch (/100km)
	Valeurs WLTP/ **WLTP Waarden**/ *WLTP Werte*		L M³
	LOW :	183 --- ---	8.1 ---- ----
	MEDIUM :	145 --- ---	6.4 ---- ----
	HIGH :	129 --- ---	5.7 ---- ----
	EXTRA-HIGH :	152 --- ---	6.7 ---- ----
	mixte/ gecombineerd/ Kombiniert	147 --- ---	6.5 ---- ----
	Pondéré. mixte,/ **Gewogen, gecombineerd**/ *Gewichtet, kombiniert*	--- --- ---	---- ---- ----
5.1	Véhicules électriques purs/ **Puur elektrische voertuigen**/ *Vollelektrische Fahrzeuge*		
	Consommation d'énergie électrique/ **Elektriciteitverbruik**/ *Stromverbrauch*	Wh/km ---------	
	Autonomie en mode électrique/ **Elektrische actieradius**/ *Elektrische Reichweite innerorts*	km -----	
	Autonomie en mode électrique en ville/ **Elektrische actieradius in de stad**/ *Elektrische Reichweite*	km -----	
5.2	Véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur/ **Extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen**/ *Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge*		
	Consommation d'énergie électrique/ **Elektriciteitverbruik**/ *Stromverbrauch (ECAC,weighted)*	Wh/km ---------	
	Portée électrique/ **Elektriciteitsstrekking**/ *Elektrische Reichweite (EAER)*	km -----	
	Portée électrique urbaine/ **Stadelektriciteitsstrekking**/ *Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)*	km -----	
51	Véhicules à usage spécial/ **Voor voertuigen voor speciale doeleinden**/ *Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung. Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5*	----------	

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Roof bars	Luggage cover
Rain sensor	Distance control	Power steering	GPS
Isofix	Alloy wheels	Fog lights	Electrically adjustable mirrors
Adjustable lumbar support	Phone	Central locking	Leather steering wheel
Multifunction steering wheel			

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Left Wing
Claw(s)
Paint
Left





Bodywork
Damaged - Acceptable.
Roof & other



Ignition key
missing
E - Replace
Interior




Rear cover trim
with E -claw(s)
-
Replace





Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior








Alloy wheel AVG
Scratch(es)
LI - Repair and paint (complete)
Left









Rear bumper,
claw(s)
, paint
the rear








Front bumper,
scratch(es),
paint
front






Left-hand door
with claw(s)
to paint
.





Left Front Door -

Dent(s) and Scratch(es)

- Repair and Paint (Complete

)





Tires

Front Left

Summer

Aluminum

205/60/16/96/V

Pirelli

6.0 mm

Front Right

Summer

Aluminum

205/60/16/96/V

Pirelli

6.0 mm

Left Back

Summer

Aluminum

205/60/16/96/W

Bridgestone

6.0 mm

Rear Right

Summer

Aluminum

205/60/16/96/W

Bridgestone

4.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Certificat d'immatriculation partie véhicule	**Oui**	Certificat de Conformité	**Oui**
Compresseur	**Oui**	Contrôle technique	**OK**
Contrôle technique	**03/08/2027**	Entretien	**OK**
Entretien	**over 4800 km**	Kit réparation	**Oui**
Nbr cable de charge (220V)	**0**	Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Nbre clés total	**1**	Réinitialisation des paramètres d'usine	
		Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine	
Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Affichage du contrôle de la pression des pneus.
Aide au stationnement avant et arrière	Airbag conducteur	Airbag genoux conducteur
Airbag passager	Airbag passager désactivable manuellement	Airbags latéraux aux sièges avant
Airbags latéraux tête-épaule Sideguard AV/AR	Antivol électronique 'Transponder'	Applications décoratives 'Piano Noir'
Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant	Appuie-tête AV pleins régl. en hauteur/inclinaison	ASR
Assistant de freinage	Bandes centrales siège micro-feutre 'ArtVelours'	Boîte à gants éclairée avec verrouillage
Boîte à gants réfrigérée	Ceintures de sécurité avant avec prétentionneurs	Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Ceintures sécurité auto.3 pts à toutes les places	Climatronic à 3 zones	Console de toit
Contours de fenêtres en chrome .	Couvre-coffre	Cuir Vienna Top Confort+cond.élec.+AV chauf.
DAB+	Détecteur de pluie	Diffuseur AV/commandes/poign.porte avec chrome
Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse	Eclairage d'ambiance	Eclairage de jour Coming & Leaving home
Eclairage de l'espace de pieds AV	Eclairage de plaque d'immatriculation LED	Eclairage diurne
EDS	ESP	Filtre à charbon actif
Filtre à particules essence (OPF)	Filtre à pollen et à poussière	Fonction Auto Hold(serrage automatique du frein)
Fonction Start & Stop	Front Assist avec City Emergency Brake	Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries (65%)
GPS Discover Media Streaming & Internet	Grille de calandre noire et lamelles en chrome	JAV Karlstad 6.5Jx16''+205/60
Kit crevaison	Miroirs de courtoisie éclairés	MSR (antipatinage moteur)
Ordinateur de bord 'PREMIUM'	Ouverture et fermeture électrique du hayon	Pack Business
Pare-brise en verre athermique	Pare-chocs teinte du véhicule+baguette chromée AV	Pavillon gris perle
Peinture effet perlé Deep Black	Phares anti-brouillard avec éclairage statique virage	Phares halogènes
Plancher de coffre à hauteur - seuil de charg.	Poignées de portes dans la couleur carrosserie	Points de fixation Isofix AR aux places extérieure
Pommeau de changement de vitesses en cuir	Prise 12 volts dans le coffre	Radio Media 8HP/TFT/DAB+/BT/OCU/prep. Disco. Media
Railing de toit anodisé argent	Récupération de l'énergie au freinage	Lumbar site adjustment at the front
Adaptive Cruise Control (ACC)	Aspherical driver's side rearview mirror	Electrochromic interior rearview mirror
Body-colored mirrors	Electric and heated exterior mirrors	Emergency call service (e-call)
Front passenger seat with folding backrest	Height-adjustable driver's seat.	Height-adjustable passenger seat
Top comfort seats in the front	Individual seats (3) 2nd row	Drowsiness detection system
Folding tablet/front seatbacks	Additional front/rear floor mats	Drawer under the front seats
Safety triangle	Third stop light	Central locking with remote control
Storage compartment in the roof console	Leather steering wheel	Multifunction steering wheel
Wired & Wireless App Connect		

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.