49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	----	----	----	----	----	----
Extra-urban conditions	----	----	----	----	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	47	----	----	2.0	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] 140.00

Electric range: [km] 55

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	189	----	----	8.3	----	----
Medium	137	----	----	6.0	----	----
High	136	----	----	6.0	----	----
Extra High	171	----	----	7.5	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	42	----	----	1.9	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: 153.11

Electric range (EAER) [km]: 46

Electric range city (EAER city) [km]: 54

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+50 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40 ;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7 ,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/ 45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S# 6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET 43;##

0000.12.002 (07-20)

EC Certificate of Conformity

046CC0135003

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KN
	Variant:	XDGEAX0
	Version:	FD6FFD6DD0024BIML561BBA
0.2.1.	Commercial name:	TARRACO
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37AZ_B1_0919-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5QA_0V_0220_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KN_DGEA_FD6_B_H_1-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ400E6F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00220_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-5N_APW_D_BUAMAB-WVG-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKN0PW500644
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-09-23

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*27 issued on 2022-06-07 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-09-23

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-09-23

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKN0PW500644

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1868
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1979
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2390
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1150 / 1290
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4190
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DGE
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	OVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1395
26.	Fuel:	hybr.p/e ext.rech.
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	85.00
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	55.00

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Final drive ratio:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Total gear ratios:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Maximum speed [km/h]:	205
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
	Axle 2:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	RED
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	73.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	64.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	2058
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
166.279601	0.083000	0.040808

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	212.5	13.8	11.8	11.4	--------	--------	0.0000	0.17E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

IS A COPY



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Tirefit, abgelaufen



Bild 16 : Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt



Bild 17 : Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt



Bild 18 : Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt



Bild 19 : Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt



Bild 20 : Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt



Bild 21 : Dach, Steinschlag



Bild 22 : Einstieg Fahrerseite, eingedellt



Bild 23 : Tür hinten links, eingedellt mit Lackschaden



Bild 24 : Türkante vorne links, verschrammt



Bild 25 : Türkante vorne links, verschrammt



Bild 26 : Felge hinten links, (glanzgedreht), verschrammt



Bild 27 : Stoßfängerabdeckung hinten, mehrfach verschrammt und beschädigt



Bild 28 : Stoßfängerabdeckung hinten, mehrfach verschrammt und beschädigt



Bild 29 : Stoßfängerabdeckung hinten, mehrfach verschrammt und beschädigt



Bild 30 : Felge hinten rechts, verschrammt




Bild 31 : Schutzleiste Tür vorne rechts, Materialabtrag




Bild 32 : Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt




Bild 33 : Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt



Bild 34 : Stoßfängerabdeckung vorne, minimal eingekerbt



Bild 35 : Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben)



Bild 36 : Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben)



Bild 37 : Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben)



Bild 38 : Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben)




Bild 39 : Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	365432
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 1.4 e-HYBRID PHEV
Listenpreis	44.898,92
VIN	VSSZZZKN0PW500644
Erstzulassungsdatum	1.10.2022
Kennzeichen	M VA2401E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 365432 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023103398	12.03.2023	| Stoßfänger vorne	2.255,75
2023106626	26.02.2023	| Marderschaden	
2024103405	04.02.2024	| Windschutzscheibe/Reparatur	99,50
2025111741	06.08.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.214,16

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0221 / 059538 / 2026 / B081403001623 vom 19.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 180 µm bis 230 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Komplettes Fahrzeug gleichermaßen erhöht
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.10.2022	Letzte Zulassung	20.10.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco (KN2)(10.2018->) / Tarraco 1.4 e-HYBRID FR OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKN0PW500644	HSN / TSN	7593 / AQW
DAT €uropa-Code®	017900880680001	DAT Marktindex	DE001 6337
Km-Stand abgelesen	111050	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1395
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Rot / P8, LC3J	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	3 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	3 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	6 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 20 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 45 R 20 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 45 R 20 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 45 R 20 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 30 mm), Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einstiegsleisten Aluminium, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funktions-Paket, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Heckspoiler, Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, Ladekabel mit Schukostecker, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten, Motor 1,4 Ltr. - 110 kW (System: 180 kW) TSI Hybrid (DGEA), Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten, Radstand 2790 mm, Reifen 255/40 R20 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Remote Services (SEAT Connect), Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steckdose 230V, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: ohne Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4537	Fahrassistenz-Paket XL
40972	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
39811	Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
50168	LM-Felgen 8,5x20 (Supreme II, grau, glanzgedreht)
17214	Panorama-Ausstelldach elektrisch
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 8.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit, abgelaufen, erneuern (Bild 15)
2. Felgen 2. Radsatz Winter, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18, 19, 20)
3. Tür hinten links, eingedellt mit Lackschaden, smart repair (Bild 23)
4. Türkante vorne links, verschrammt, smart repair (Bild 24, 25)
5. Felge hinten links, (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 26)
6. Stoßfängerabdeckung hinten, mehrfach verschrammt und beschädigt, erneuern (Bild 27, 28, 29)
7. Schutzleiste Tür vorne rechts, Materialabtrag, erneuern (Bild 31)
8. Felge vorne rechts (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 32, 33)
9. Sommerradsatz falsche Radbefestigung verbaut (Radschrauben), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 35, 36, 37, 38, 39)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dachkante Windschutzscheibe, Steinschlag,
Einstieg Fahrerseite, eingedellt, (Bild 22)
Felge hinten rechts, (glanzgedreht), verschrammt,

Stoßfängerabdeckung vorne, minimal eingekerbt, (Bild 34)