Händlerinformationen / Dealer-information

- - Wartung fällig.
- Fahrzeug hat einen Unfallschaden (laut Fahrzeughistorie/Zustandsbericht).
/ - Service due.
- Vehicle has an accident history (per vehicle history/condition report).

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Puma

FORD Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. TITANIUM Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF02XXERK2NT13970**
Kilometerstand (km)	**86.722**
Erstzulassungsdatum	**16.05.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**125 PS**
Leistung kW	**92 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Obsidian-Schwarz Metallic -> Obsidian-Schwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11702923**	Besichtigt am	**03.11.2026 14:16:40**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**19/12/2023,29465**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde



Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne			
5 | Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
6 | Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
3 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
4 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
7 | Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
8 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
9 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Dachholm links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Dachholm rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

Vorne






5 | Stoßfänger vorne



Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1


6 | Stoßfängerspoiler vorne


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Schäden ohne Gruppen

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







7 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







8 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


9 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

10 | Dachholm links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

11 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




12 | Dachholm rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ambientebeleuchtung	Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar - i Wagenfarbe lackiert - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bereifung: 7 J x 17 Design-Räder (4) im 5x2-Speichen-Design, Schwarz-Silber mit 215/55 R 17 Reifen	Bereifung: Reifen-Repatur-Set - bei Verwendung max. 80 km/h zulässig
Berganfahrassistent	Bremsassistent (EBA)	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel aus Webstoff	Drehzahlmesser	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS)
Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Falschfahrer-Warnfunktion Verkehrsschilder, z.B. Überholverbot oder Tempolimits, werden über die Frontkamera erkannt und auf dem Bordcomputer angezeigt.
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung inkl. Gesamtschließungsfunktion	Fernlicht-Assistent	Ford Easy Fuel - Ford Easy Fuel Komfortbetankungssystem (Verzichtet auf einen separaten innenliegenden Tankdeckel und verhindert Fehlbetankungen, da es den Größenunterschied zwischen Zapfpistolen für Benzin und Diesel erkennt. So öffnet s der Einfüllstutzen nur bei Verwendung des richtigen Kraftstoffs.
Ford EcoCoach zeigt die Effizienz des aktuellen Fahrverhaltens	Ford MegaBox	FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige	Getriebe: 7-Gang-Automatik Doppelkupplungsgetriebe
Haltegriffe für Fahrer- und Beifahrerseite	Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibe beheizbar
Heckscheiben-Wischwaschanlage	Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik - Kartenleselampen vorn	Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection Syste - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vo und hinten - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und hintere Sitzreihe außen - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsg vorn und in der 2. Sitzreihe
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage, manuell	Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar
Kopfstützen vorn höhenverstellbar	Lackierung: Obsidian-Schwarz Metallic -> Obsidian-Schwarz Metallic	Lackierung: Uni
LED Rückleuchten	LED-Nebelscheinwerfer inkl. statisches Abbiegelicht	Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder
Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar	Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage - 2 Getränkehaltern - 12-Volt-Anschluss	Müdigkeitswarner
MyKey-Schlüsselsystem individuell programmierbarer Zweitschlüssel	Navigationssystem Ford inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen - Unterstützung von Android Auto und Apple CarPlay - digitaler Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - 6 Lautsprecher - Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Audiostreaming - 2 USB-Anschlüsse - Sprachsteuerung für Audio und Telefon - SMS-Vorlesefunktion - Straßenkarte für Europa - Ford Navigationssystem beinhaltet erweiterte Sprachsteuerung und Sprachausgabe, detaillierte Visualisierung (3D-Darstellung), One Box Search	Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen
Ottopartikelfilter	Paket: Fahrerassistenz-Paket II (Aut.)	Paket: Winter
Park-Pilot-System hinten	Pollen- und Staubfilter	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor	Selektiver Fahrmodus-Schalter - Einstellungen "Normal", "Eco", "Sport", "Rutschig" und "unbefestigte Straßen" - Je nach gewähltem Modus werden verschiedene Faktoren wie die Lenku der Widerstand des Gaspedals sowie die iACC-Grundeinstellung beeinflusst.
Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig (EPAS- Electric Power Assisted Steering)	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze	Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar, 60:40 geteilt
Sitze: Sportsitze vorn, mit verstärktem Seitenhalt	Sonnenblenden inkl. Make-up-Spiegel, beleuchtet, auf Fahrer- und Beifahrerseite	Start-Stopp-System
Teppichfußmatten vorn, Velours	Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	Variabler Kühlerlufteinlass
Verkehrsschild-Erkennungssystem	Verzurrösen im Gepäckraum	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





