Fiat

VIN: VXFVFEHTMPZ075570



Beschreibung

Kennzeichen M-SD7952	**Zulassungsdatum** 14/11/2023	**Laufleistung** 83230 km
Farbe -	**Jahr** -	**Polster** -
Anzahl der Türen -	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



004	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Delle	Ersetzen





005	Türzierleiste / Rechts	Gebrochen	Ersetzen




006	Türeinstieg / Vorne Rechts	Delle	Reparieren





007	Stoßfänger / Hinten Rechts Lackiert : Nein	Delle	Ersetzen




008	Dach / -	Delle	Reparieren





009	Tür / Innenraum Hinten Links	Delle	Reparieren






012	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren




013	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair




014	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm


Kommentar

DEKRA

Bilder




Vorne Links


Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation


Vin


Sonstige



Sonstige


Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Türzierleiste / Rechts / Gebrochen




Türzierleiste / Rechts / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Tür / Innenraum Hinten Links / Delle



Tür / Innenraum Hinten Links / Delle



Tür / Innenraum Hinten Links / Delle




Tür / Innenraum Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer