5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| | |
|---|---|
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER) | - km |
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) | - km |
| Vollelektrische Reichweite (AER) | - km |
| Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city) | - km |

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min.
1558* zu
35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y
XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2
245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL
M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security — Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update — Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

| HSN | TSN | VVS | PZ |
|---|---|---|---|
| 2222 | BDF | 00537 | 8 |

0322101133

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

481596 - HM211749

0 1 - 2 -



Amtlich... Zulassu... Köln, d... 1749

046CC0183935
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

# Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H20AT0 Version: CZAA350A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_21B1-W1K
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH0DB2SF197638
0.11. Herstellungsdatum: 02.03.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 02.03.2025 (Datum)

ppa. (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. (Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1845 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1852 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1130 kg 2 1320 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4275 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 3200 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 17,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.473

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1604 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1

Achse 2: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹ Standgeräusch: 74,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)



47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1930 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.27 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 99.2 N 47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02801 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CO: | 35,8 | - | - | mg/km |
| $NO_x$ | 12,5 | - | - | mg/km |
| Partikelmasse: | 0,08 | - | - | mg/km |
| Partikelzahl: | $6,69 * 10^8$ | - | - | $km^{-1}$ |
| THC | - | - | - | mg/km |
| NMHC: | - | - | - | mg/km |
| $THC+NO_x$: | 17,8 | - | - | mg/km |
| $NH_3$ | - | - | - | ppm |

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 $m^{-1}$

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

| | $NO_x$ | Partikelzahl |
|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt | 80 mg/km | $6 * 10^{11}$ $km^{-1}$ |
| Innerstädtische RDE-Fahrt: | 80 mg/km | $6 * 10^{11}$ $km^{-1}$ |

49. $CO_2$-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

| WLTP Werte: | $CO_2$-Emissionen: | Kraftstoffverbrauch: | Stromverbrauch: |
|---|---|---|---|
| Niedrig: | 169 g/km | 6.4 l/100km | - Wh/km |
| Mittel: | 125 g/km | 4.8 l/100km | - Wh/km |
| Hoch: | 105 g/km | 4.0 l/100km | - Wh/km |
| Höchstwert: | 120 g/km | 4.6 l/100km | - Wh/km |
| Kombiniert: | 123 g/km | 4.7 l/100km | - Wh/km |

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 37

3.2.2 Einsparungen durch WLTP 0.60 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

| WLTP Werte: | $CO_2$-Emissionen: | Kraftstoffverbrauch: | | | Stromverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedrig: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Mittel: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Hoch: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Höchstwert: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Innerorts: | | | | | - Wh/km |
| Kombiniert bei Ladungserhaltung: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Kombiniert bei Entladung: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |
| Gewichtet, Kombiniert: | - g/km | - l/100km | - m³/100km | - kg/100km | - Wh/km |



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, smart repair




Bild 15 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, smart repair



Bild 16 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken




Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken




Bild 18 : T -1 Alufelge Winterräder, verschrammt, mit Materialabtragung





Bild 19 : T -1 Alufelge Winterräder, verschrammt, mit Materialabtragung





Bild 20 : T -1 Alufelge Winterräder, verschrammt, mit Materialabtragung



Bild 21 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge




Bild 22 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge



Bild 23 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge




Bild 24 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge




Bild 25 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge




Bild 26 : T- Frontscheibe, viele Steinschläge





Bild 27 : T- Alufelge glanzgedreht hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung





Bild 28 : T- Alufelge glanzgedreht hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 468416 |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Model | C-Class |
| Variante | Avantgarde Line C 200 D MHEV |
| Listenpreis | 48.945,00 |
| VIN | W1KAH0DB2SF197638 |
| Erstzulassungsdatum | 1.4.2025 |
| Kennzeichen | K CC1327 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 468416** 07.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2025109423 | 15.06.2025 | \| Stoßfänger vorne links | 0,00 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0517 / 060037 / 2026 / B080125001426 vom 30.09.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 30.09.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 16.04.2025 | Letzte Zulassung | 16.04.2025 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | MERCEDES-BENZ |
| Typ / Verkaufsbez. | C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced | Aufbauart | Kombi |
| Türen | 4 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W1KAH0DB2SF197638 | HSN / TSN | 2222 / BDF |
| Schlüssel-Nr. | 10082178 | Km-Stand abgelesen | 61241 |
| Nächste HU §29 StVZO | 04 / 2028 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E |
| Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb | Leistung (kW) | 120 |
| Hubraum (ccm) | 1993 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 |
| Antriebsart | Heckantrieb | Getriebe / Gänge | Automatik / 9 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | SCHWARZ - UNILACK |
| Polster / Farbe | Teilleder / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 225 / 50 R 17 98 Y | Michelin / Pilot Sport 5 RG | S /O | 7 mm |
| | rechts | 225 / 50 R 17 98 Y | Michelin / Pilot Sport 5 RG | S /O | 7 mm |
| 2 | links | 225 / 50 R 17 98 Y | Michelin / Pilot Sport 5 RG | S /O | 6 mm |
| | rechts | 225 / 50 R 17 98 Y | Michelin / Pilot Sport 5 RG | S /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.04.2030 | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W /O | 4 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W /O | 4 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W /O | 6 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL | W /O | 6 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| PAV | Paket: Winterpaket |
| PGC | Paket: Winterpaket Plus mit 43,2 cm (17") Winterkompletträdern |
| 652 | Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert |
| 260 | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 13.596 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. T -1 Alufelge Winterräder, verschrammt, mit Materialabtragung, erneuern (Bild 18, 19, 20)
2. T- Frontscheibe, viele Steinschläge, erneuern (Bild 21, 22, 23, 24, 25, 26)
3. T- Alufelge glanzgedreht hinten links, verschrammt, mit Materialabtragung, erneuern (Bild 27, 28)
4. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
5. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, smart repair (Bild 14, 15)