Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ C-Klasse

MERCEDES C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1KAH0DB3PF114709**
Kilometerstand (km)	**159.400**
Erstzulassungsdatum	**05.06.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Kunstleder**
Fahrzeugfarbe	**Cavansitblau Metallic**
Interieurfarbe	**Ledernachbildung ARTICO Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11623379**	Besichtigt am	**04.11.2026 14:05:45**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**14/07/2026,154145**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Tür vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
2 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
3 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Tür vorne links



Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






2 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>20 cm - 25 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

3 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Mittenairbag	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben
Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabi	Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Basisdienste	Bremsassistent, aktiv	Dachreling in poliertem Aluminium
Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne	DYNAMIC SELECT
EASY-PACK-Heckklappe	ECO Start-Stopp-Funktion	ESP mit ABS und ASR
Fensterheber elektrisch 4fach	Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitslimit-Assistent
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC	Head-up-Display	Heckscheibenwischer
Heckstoßfänger in Wagenfarbe	Heizbare Heckscheibe	Innenhimmel Stoff kristallgrau
Innenhimmel Stoff schwarz	KEYLESS-GO Start-Funktion	Kindersicherung mechanisch
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimatisierungsauto. THERMATIC 1 Zone	Kommunikationsm. für Merc.me connect
Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten (3)	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Laderaumab. u. Sicherheitsnetz	LED High Performance-Scheinwerfer
Mercedes-Benz Notrufsystem	Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend	Mittelkonsole Metallstruktur
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Paket: Ablage	Paket: Advanced Infotainment-Paket
Paket: Advanced Komfort-Paket	Paket: AVANTGARDE Exterieur	Paket: Business (Avant. o. AMG Line Ext)
Paket: Infotainment-Paket	Paket: Innenraumlichtpaket	Paket: Park
Paket: Spiegelpaket	Polster: Ledernachbildung ARTICO	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff
Räder: LM-Räder (18") 5-Dpl.-Sp.-Des	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX	Radio: MBUX
Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Radiozubehör: Zentral-Display	Reifendruckkontrolle (RDK)
Remote Services Plus	Scheibenwischer mit Regensensor	Servolenkung
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar	Spurhalte-Assistent, aktiv	Tempomat
Wärmedämmend dunkel get Glas	Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zierelemente Metallstruktur	Zierelemente Rautenoptik silbergrau

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**240**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**261**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**312**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**256**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**161**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**246**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**170**		

FAHRZEUGBILDER



