CarcheckAI

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
18/06/2026

Segment
CSUV

Date d'immatriculation
30/04/2025

Immatriculation
HD689GW

Kilométrage
24 684 km

VIN
VXKKAHPY9S6015979

Marque
OPEL

Modèle
NOUVEAU GRANDLAND

Portes
5

Date de création
23/02/2026

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

ELÉMENTS DU VEHICULE

Autre(s) dommage(s) pare-brise





Grêle / Impact(s) - Léger / Faible

Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Carnet de service présent



Pneus avant non conforme

Double des clés manquant

Manquant

PNEUS

Pneu Avant Gauche

(Pneu Non Conforme)
CONTINENTAL - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 6.8 mm

Pneu Avant Droit

(Pneu Non Conforme)
CONTINENTAL - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 7 mm

Pneu Arrière Gauche

CONTINENTAL - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 3.6 mm

Pneu Arrière Droit

CONTINENTAL - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 4 mm

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND


DOMMAGES

Poignée Arrière Droite



Enfoncement(s) avec peinture

Porte Arrière Gauche



Rayure(s) - Fort

Bouclier Arrière



Rayure(s) - Léger / Faible

Bouclier Avant



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Avant Droite





Rayure(s) - Moyen

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

JANTES

Jante avant droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen