# MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4391RZ296563



## Descrizione

| | | |
|---|---|---|
| **Targa** | **Data immatricolazione**<br>24/01/2025 | **Odometro**<br>48493 km |
| **Colore**<br>- | **Anno**<br>2025 | **Selleria**<br>- |
| **Numero porte**<br>- | **Numero posti**<br>- | **Generation**<br>- |

## Quadro strumenti

| | | |
|---|---|---|
| **Data ultima manutenzione**<br>- | **Chilometraggio ultima manutenzione**<br>0 km | **Data prossima revisione**<br>- |
| **Data prossima manutenzione**<br>- | **Chilometraggio prossima manutenzione**<br>0 km | **Livello carburante**<br>- |

## Dettagli della dichiarazione

**Luogo ispezione**

## Meccanica

**Problemi rilevati**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motore / Audio | ✓ Ok | Tenuta stagna del veicolo | ✓ Ok |
| Echappement chromé / Clarity | ✓ Ok | | |

## Danni & Operazioni

| # | Elemento | Danno | Operazione |
|---|---|---|---|
| 001 | Moquette / Anteriore Sinistro | Tagliato/Strappato | Sostituzione |
| |  | | |
| 002 | Cerchio in lega / Posteriore Destro<br>Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 " | Riga | Smart repair |
| |   | | |
| 003 | Cerchio in lega / Anteriore Destro<br>Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 " | Riga | Smart repair |
| |  | | |
| 004 | Spoiler / Anteriore | Riga | Sostituzione |
| |  | | |
| 005 | Parabrezza / - | Rotto | Sostituzione |
| |  | | |

## Set pneumatici principale

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anteriore Sinistro** | GITI | 215 / 50 / 18 / All Seasons | 4.6 mm |
| **Anteriore Destro** | GITI | 215 / 50 / 18 / All Seasons | 5 mm |
| **Posteriore Sinistro** | GITI | 215 / 50 / 18 / All Seasons | 6.6 mm |
| **Posteriore Destro** | GITI | 215 / 50 / 18 / All Seasons | 6.3 mm |

## Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable




Vin




Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Elementi rimovibili / Ripiano Cappelliera




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga



Parabrezza / - / Rotto