DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WF0PXXGCH PRK23781	Kilométrage	66 492 km	Energie	Essence
Immatriculation	2FQK491	Date d'immatriculation	11/07/2024	Cylindrée	999
Marque	FORD	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	FocusBreak-CGE-2018	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Kit roue secours Complet	✔
Cache bagages	✔

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Toutes saisons 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Toutes saisons 4.0 mm






Goodyear 215/60/17 V Toutes saisons 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	90,00€

2



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	339,25€

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

4



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

5



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

7



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	874,25€