MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection

[redacted]



VOLVO XC60

-

Immatriculation	[redacted]
VIN	LYVUZBMVDLB434272
Kilométrage	61 671 km
Première immatriculation	27/08/2019
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	[redacted]
Adresse d'inspection	

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLVO	Type de carrosserie	SUV
Modèle	XC60	Nbre portes	5
VIN	LYVUZBMVDLB434272	Nbre sièges	5
Première immatriculation	27/08/2019	Transmission	Avant
Kilométrage	61 671 km	Couleur intérieur	Marron Clair
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Toit ouvrant électrique	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	75	Compresseur	Oui
GPS	Oui	Kit réparation	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé
Stockage GPS	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	7,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	7,1 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	7,3 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,5 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	4 Saisons	Aluminium	Non

[redacted]

[redacted]

DOMMAGES







Capot

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

[redacted]

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Aile AVG


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**





Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**



[redacted]






Spoiler AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Jupe AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Jupe AR

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

[redacted]




Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Aile ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES







