Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden: Stoßfänger vorne

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Mondeo

FORD Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Aut. Titanium

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPCFNS70200**
Kilometerstand (km)	**185.392**
Erstzulassungsdatum	**20.06.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Polar-Silber Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11577761**	Besichtigt am	**15.10.2026 16:17:12**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**27/10/2025,148599**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
3 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
5 | Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Tirefit	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Ersetzen
8 | Stoßfänger hinten	Gebrochen	>2 cm - 3 cm	Ersetzen und lackieren
9 | Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







2 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


6 | Seitenwand hinten links


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Tirefit

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Rear Bumper Skirt





9 | Schwellerverkleidung rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Aktivkohlefilter	Ambientebeleuchtung vorn
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)	Befestigungspunkte für Sicherheitstrennng	Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte	Chrom-Dekor	Dachhimmel, hell
Dachreling, Aluminium-Look	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Einstiegszierl. vorn	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP
Fahrerinformationssystem- 25,4 cm Farbd.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlicht-Assistent	Feststellbremse, elektronisch	Ford Easy Fuel
Ford Navig. inkl. Ford SYNC3	FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf, WLA	Frontscheibe beheizbar
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanl. mit Begrenzer
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.	Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung	Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	Kopfstützen vorn, 4-fach höhen- und neig	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	LED-Design-Tagfahrlicht in den Nebelsch.	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
Lenksäule, verstellbar	Leselampen vorn und hinten	Mittelkonsole vorn
MyKey-Schlüsselsystem	Nebelscheinwerfer	Notbremslicht
Paket: Business 3	Paket: Winter	Park-Pilot-System vorn und hinten
Pre-Collision-Assist	Räder: LM 7Jx17 im 10x2 Speichen-Des.	Räder: Reifen-Reparatur-Set
Räder: Reifendruckkontrollsystem	Regensensor, Scheinwerferassistent	Rückleuchten mit LED-Technologie
Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40	Scheinwerfer-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assist. m.Tag/Nacht-Sensor
Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt	Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert	Servolenkung elektro-mechanisch
Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung	Sitz: Kartenta., Beifahrersitzrücklehne
Sitz: Kartentasche, Fahrersitzrücklehne	Sitz:Vorder. manuell einstellbar	Sitze: Sportsitze mit Stoff-Polsterung
Start-Stopp-System	Startf. Ford Pow. m. FordKeyFree- S.	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt im vorderen Innenraum	Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert	Tagfahrlicht
Teppichfußmatten vorne und hinten	Verkehrsschilderkennungs-System	Verzurrösen im Gepäckraumboden
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung und Fernbedienung
Zigarettenanzünder		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





