BMW 5 TOURING DIESEL - 2017

Vehicle information


Make:	**BMW**	License:	**1XWG776**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**5 TOURING DIESEL - 2017**	VIN:	**WBA11DX010CE24347**
Fuel type:		Power:	**120 kW**
Version:	**520 dA MHD AdBlue**	First registration	**12/06/2020**
Mileage:	**161049 km**	N° of doors:	

Damage summary



Front	1
Interior	2
Left	3
Rear	2
Right	6
Roof & others	1



Commercial pictures



























Verificatiefactor:
2. Véhicules électr. simples et véhicules électr. hybrides à recharge externe
Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride voertuigen
Consommation d'énergie électrique (pondérée, combinées): --- Wh/km
Elektriciteitsverbruik (gewogen, gecombineerd):
Autonomie en mode électrique: --- km
Elektrische actieradius:
3. Véhicule équipé d'éco-innovation(s): Oui
Voertuig uitgerust met eco-innovatie(s):
3.1 Code général de la ou des éco-innovation(s): e24 3
Algemene code van de eco-innovatie(s):
3.2 Émissions de CO_2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovation(s)
Totale CO_2-emissiebesparing dankzij de eco-innovatie(s)
Gazole/Essence
Diesel/Benzine 1.5
3.2.1 Émissions épargnées NEDC: 1.5 g/km
NEDC-besparingen:
3.2.2 Émissions épargnées WLTP: --- g/km
WLTP-besparingen:
4. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon (EU) 2017/1151
Alle aandrijflijnen behalve puur elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151

Valeurs WTLP WTLP-waarden	CO_2-émissions CO_2-emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik
Phase basse: Low:	167 g/km	6.4 l/100km
Phase moyenne: Medium:	145 g/km	5.5 l/100km
Phase haute: High:	131 g/km	5.0 l/100km
Phase extra-haute: Extra high:	153 g/km	5.8 l/100km
Combinées: Gecombineerd:	146 g/km	5.6 l/100km
Pondéré, combinées: Gewogen, gecombineerd:	--- g/km	--- l/100km

5. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur selon (EU) 2017/1151
Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151
5.1 Véhicules électriques purs
Puur elektrische voertuigen
Consommation d'énergie électrique: --- Wh/km
Elektriciteitsverbruik:
Autonomie en mode électrique: --- km
Elektrische actieradius:
Page / Bladzijde 4
Page / Bladzijde 5

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Alarm	Central consol	Central locking
Distance control	Electric adjustable mirrors	Fog lights	GPS
Interior leather	Isofix	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Steering wheel multifunctional
Steering wheel Sport	Telephone	Tow hook	Windows electric functioning

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FL polished

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Left







Alloy rim FR polished

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Right








Alloy rim RL polished

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Left












Alloy rim RR polished

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Right








Bodywork

Damaged

Acceptable

Roof & others














Boot lid covering R

Scratch(es)

Replace

Rear







Bumper F

Dent(s) and scratch(es)


Paint

Front







Bumper R

Dent(s) and scratch(es)

Paint

Rear











Door FR

Dent(s) and scratch(es)

Repair and paint (complete)

Right








Door panel RR
Tear
Replace
Interior






Door RR
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right








Interior
Stain
Cleaning
Interior




Mirror side repeater L
Scratch(es)
Replace
Left




Mirror side repeater R
Scratch(es)
Replace
Right




Wing RR
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right







Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
245/40/19/98/Y
Michelin
5.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
245/40/19/98/Y
Michelin
5.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
275/35/19/100/Y
Goodyear
5.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
275/35/19/100/Y
Goodyear
5.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**N/A**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accès confort	Accoudoir central AR+compartiment de rangement
Accoudoir central avant+espace de rangement	Actionnement automatique du hayon	Active Guard: Avertisseur de collision et City Braking Function
AdBlue	Affichage de la pression de gonflage	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière	Airbags latéraux
Allumage automatique des phares	Anneaux d'arrimage dans le coffre	Attelage de remorque (rabattable électriquement)
Attention Assist	Banquette arrière rabattable 40:20:40+accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	BMW Live Cockpit Navigation Plus
BMW Live Cockpit Professional	BMW Mobility System	BMW TeleServices
Boulons antivol	Bouton Marche/Arrêt	Brake Energy Regeneration
Calandre décorative avant avec Active Air Stream	Check control	Chrome Line extérieur
Climatisation à réglage électronique réglage à 2 zones avec fonctions supplémentaires	Climatisation automatique 2 zones	Colonne de direction réglable hauteur/profondeur
Commande à distance pour verrouillage central	Connected Package Plus	Connected Package Professional
ConnectedDrive Services	Connexion AUX-IN	Cornering Brake Control (CBC)
Cruise control avec fonction de freinage	DAB-tuner	Désactivation de l'airbag du passager avant
Détecteur de pluie	Deux sorties échappement séparées ronde G/D	Driving Experience Control
Dynamic Stability Control (DSC)	Dynamic Traction Control (DTC)	Eclairage d'ambiance
ECO PRO	Extension de garantie BMW 3 ans	Feux stop dynamiques
Filet de séparation	Filtre à particules diesel	Fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière
Fonction Auto start/stop	Frein de stationnement avec fonction Autohold	Gicleurs du pare-brise chauffants
Haut-parleurs (6)	Indicateur de pneu plat (RPA)	Indication de la température extérieure
Inserts de décoration en Oxidsilber dark matt avec incrustation en Perlglanz Chrom	Installation antivol à commande à distance	Intelligent emergency call - eCall
Intérieur cuir Dakota	ITS head airbag for driver and front passenger	JAV rayons en V 618 7.5Jx17''+225/55 R17 101Y
JAV Rayons en W 663 19''+245/40 AV-275/35 AR Runf.	Kit mains-libres avec connexion USB	Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente
LED Headlights	Lève-glaces électriques AR	Lève-glaces électriques AV
Limiteur de vitesse	Littérature de bord en néerlandais	Ordinateur de bord
Pare-soleil avec miroir de courtoisie cond./pass.	Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Parking Assistant Pack: caméra+Park Assist
Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz II	Personal Profile
Phares antibrouillard LED	Pneus Runflat	Porte boissons AV & AR
Prises de courant 12V avant/accoud./console AR	Radio Professional TP RDS tuner double	Rails de toit schwarz
Rails de toit silber matt	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique	Rétroviseurs asphériques à réglage électrique
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs extérieurs à mémoires	Rétroviseurs rabattables électriques
Revêtement intérieur tissu Junction	Servotronic	Seuil de porte en aluminium poli+inscription BMW
Sièges AV réglables électriquement en hauteur	Sièges avant avec réglage électrique du dossier	Sièges avant chauffants
Système haut-parleurs HiFi 12HP	Tapis en velours	Téléphonie confort+connectivité smartphone étendu
Verrouillage central	Version langage allemand incl.anglais et français	Version langage néerlandais
Visuel de commande à haute résolution 8.8''	Vitres teintées	Volant multifonctions en cuir
Volant sport		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.