Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Caddy 5

VOLKSWAGEN Caddy Cargo 2.0 TDI BMT KASTEN

Fahrgestellnummer (FIN)	**WV1ZZZSKZMX020215**
Kilometerstand (km)	**129.425**
Erstzulassungsdatum	**01.04.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**122 PS**
Leistung kW	**90 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Candyweiß**
Interieurfarbe	**Stoff Titanschwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720664**	Besichtigt am	**03.11.2026 09:40:32**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
Hinten	Links	7,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Stahl
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Stahl
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Stahl
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Wartungsheft	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
3 | Mittelkonsole	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
4 | Armaturenbrett	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
5 | Motorhaube	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 | Windschutzscheibe	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7 | Tür vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
8 | Außenspiegel links vollständig	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
9 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Schiebetür links	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Zusätzliche Räder	Korrosion	Kompletter Satz	Ersetzen
12 | Tirefit	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
13 | Heckklappenverkleidung	Gebrochen	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
14 | Stoßfänger hinten	Gebrochen	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
15 | Rücklicht rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16 | Heckklappe	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
17 | Schiebetür rechts	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
18 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
19 | Dach	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Wartungsheft

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Mittelkonsole

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


4 | Armaturenbrett

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

6 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




7 | Tür vorne links


Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




8 | Außenspiegel links vollständig

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







9 | Seitenwand hinten links


Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




10 | Schiebetür links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**
















11 | Zusätzliche Räder




Schadensart	**Korrosion**
Schweregrad	**Kompletter Satz**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









12 | Tirefit


Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




13 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**












14 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

15 | Rücklicht rechts



Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

16 | Heckklappe

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



17 | Schiebetür rechts



Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






18 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


19 | Dach

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 Funkklappschlüssel	6 Verzurrösen zur Ladegutsicherung	Abschleppöse vorn und hinten
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Anhängevorrichtung, starr	Außenspiegel el. einstellbar und beheiz.
Außenspiegel: elektrisch einstellbar	Außenspiegelgehäuse u.Türgriffe in Schw.	Batterie verstärkt (70 Ah/ 420 A)
Betriebsspannung 12 V	Bremskraftverstärker	Bremsleuchte, dritte
Colorglas, grün	Dachreling-/Dachträger-Vorbereitung	Dachreling, schwarz
Drehstromgenerator 140 A	Drehzahlmesser	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm	Fahrlichtschaltung automatisch m.Tagfah.	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Gummibodenbelag im Fahrerhaus	Halogendoppelscheinwerfer-H7
Handschuhfach offen	Heckflügeltür ohne Fensterausschnitt	Heckklappe mit Fensterausschnitt
Heckscheiben-heizung und -wischer	Heizung mit elektronischer Regelung	Innenraumbeleuchtung im Laderaum
Instrumenteneinsatz (km/h)	Klimaanlage	Lackierung: Uni
Lenksäule in Höhe und Neigung verstellb.	Leuchtweitenregulierung	Mittelkonsole + 2 uni Getränkehaltern
Müdigkeitserkennung	Multikollisionsbremse	Notrufsystem eCall
Paket: Aktionspakete - Komfortpaket	Paket: Winterpaket	Polster: Stoff, Dessin "Double Grid"
Räder, Reifen: Radvollblenden	Räder/ Reifen: 205/60 R 16 96 H XL	Radio "Composition Audio" 4 Lautsprecher
Radio: App-Connect	Radiozubehör:Digitaler Radioempfang DAB+	Rückfahrkamera "Rear View"
Rückleuchten	Rußpartikelfilter inkl.SCR und AdBlue T.	Scheibenwischer mit Lichtsensor
Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum	Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum	Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas
Seitenverkleidungen Standard im Laderaum	Seitliche Blinkleuchten	Servotronic
Sitz links und rechts, 1. Sitzreihe	Sitze: Höheneinstellbarer Fahrersitz	Sonnenblende ohne Spiegel + Tickettasche
Stahlräder 6,5J x 16	Start-Stopp-System	Stoßfänger in Grau
Teppichbodenbelag im Fahrerhaus	Tire Mobility Set	Trennwand (hoch) mit Fenstern und Gitter
Trennwand (hoch) ohne Fenster	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutz.
Warnt./-leuchte für nicht ang. gurte vor	Wegfahrsperre elektronisch	ZV mit Funk und Innenbetätigung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





