DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 S1036953	Erstzulassung	28.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP3272	Laufleistung	22 793 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden

Auftragsdaten

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach



Lose Teile

Bordwerkzeug	✗
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Türgriff Außen
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

5

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fahrzeug mit repariertem Hagelschaden