allane mobility group
22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Picanto 1.2 Vision Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HO -TW 0012	Fahrgestell-Nummer:	KNAB351AAPT026700
Vertrags-Nummer:	13712173	Erstzulassung:	28.03.2023
Internes KZ:	15364534	Kilometer-Stand:	17295

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA Picanto 1.2 Vision Schrägheclimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Picanto 1.2 Vision Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	62 / 84	Hubraum:	1197
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	173	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,50
Leergewicht (kg):	983	zul. Gewicht (kg):	1415

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **13712173**
Amtliches Kennzeichen: HO -TW 0012

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Vision Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **13712173**
Amtliches Kennzeichen: HO -TW 0012

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Vision Schrägheclimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000946624-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HO-TW 12**
Referenznummer:	**31257953**		

Fahrzeugdaten

Kia Picanto (JA)(2017->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAB351AAPT026700**	Laufleistung abgelesen:	**17295 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**28.03.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**25.09.2026 95028 Hof**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1197 ccm / 62 kW (84 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**Silber**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**2028 / 2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**13702 / 21.01.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**175/65/R14/86T 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**175/65/R14/86T 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**175/65/R14/86T 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**175/65/R14/86T 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Emotion-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Applikationen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelkonsole Metall-Optik
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT
- Radio & Klima-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Sonderlackierung Klarweiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Connectivity-Paket
  6 Lautsprecher
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Schweller - Links	Verdellt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Vorne - Links

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Schweller - Links

Verdellt - Smart Repair



2. Schweller - Links

Verdellt - Smart Repair