INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0413NLF / WBA21EF0505597205 / 5597205

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.420

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0413NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	21/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0413NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0413NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	281,23	10,00	256,18 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
3. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
4. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.00 h.	4,24	0,00		50,44 €
5. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.50 h.	19,06	0,00		200,01 €
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**927,66 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0413NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,25 h.	163,62 €
Total material pintura	-	43,75 €
Total Mano de Obra Pintura	10,33 h.	397,69 €
Total Recambios	-	253,11 €
Descuento recambios aplicado	-	28,12 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	69,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


0413 NLF


0413 NLF


0413 NLF
X1


E 0413 NLF
X1
xDrive25e





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Values since Individual
2.2 l/h
-3.5 kWh/h
Total 22420 km
2543.0 km
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
AUTO H
168 km
13:37
90
P
+28.0 °C
--- km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

13:37

⚠ Door open.

22° AUTO OFF

22° AUTO OFF

MAX


CHECK CONTROL
Door open.
Door open.
SET
MODE


CHECK CONTROL
Door open.
Door open.
MAX UP
REAR UP


TOP TETHER
TOP TETHER


BMW

WBA2EF05055597205





MEDIA

TEL

NAV

13:40

C. Sector I

Cno. del Hoyo

C. Sector I

Search

22°
AUTO OFF

22°
AUTO OFF

75

50

25

0

Door open.

+28.0 °C

---km


TURANZA
MO
inch/mm
4.16
OFF
ON


inch/mm
F 5.14
OFF ON ZERO


TURANZA
inch/mm
5.83
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.58
OFF
ON
ZERO














BMW


B M W


4
5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


4
5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE




6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

6 7 8 9 10

Manheim

COX AUTOMOTIVE

4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE