
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	50,134	kW	125
VIN	WBY8P210207L33797	cc	0
First registration date	8/19/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/2/2026

Maintenance date	Mileage
11/22/2024	30,122 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
2 | Door RL	Dent(s)	No repair
3 | Brake fluid	Maintenance	Replace


Damages


Acceptable Damages



1 | Service


Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear





2 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



3 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields








Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	4.0 mm


Commercial photos





















Fahrzeugstatus
8:24
§ Fahrzeuguntersuchung
Datum: 08/2027
Nächste gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 06/11/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210207L33797
Kilometerstand : 50.134 km
CARA



Persönliche Daten löschen
8:27
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.

















































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210207L33797





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole
Ablagenpaket	Ablagenpaket enthält 1 Steckdose (12 V) Instrumententafel, vorn, mit Blindstopfen	AC- Laden
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn klappbar, mit integriertem Ablagefach	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Blue Ridge Mountain mit Akzent Frozen Grey metallic	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder
BMW EfficientDynamics	BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Sternspeiche 427
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle
Concierge Services	Connected Drive Services	Connected Drive Services Paket
Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe	DC-Laden
Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	feststehend
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Außenspieg mit Spiegelheizung, Spiegel-Memory
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display
Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf
Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	klappbar	Kleiderhaken
Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik	Klimaautomatik, vollautomatische Temperaturschichtung und Luftmengenregelung, inklusive Solar- und
Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt

LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher
LED- Scheinwerfer	Leder	Lederlenkrad
Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange
Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	Metallic-Lackierung
mit Einklemmschutz	mittig	Modellschriftzug i3
Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Paket Comfort
Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten
Parkassistent	Parkassistenzpaket	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom
schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seitenscheiben	Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Smartphone-Integration
Sprachversion deutsch	Stabantenne	Standard-Ladekabel
Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster
Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefonie mit Wireless Charging
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge
vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten
Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche	WLAN Hotspot
zur Ein-		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN