# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## RENAULT Trafic 2019

### RENAULT Trafic Blue dCi 150 Grand Start

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **VF1JL000771162562** |
| Kilometerstand (km) | **22.988** |
| Erstzulassungsdatum | **20.09.2023** |
| Kraftstoffart | **Diesel** |
| Getriebe | **Schaltgetriebe** |
| Leistung PS | **150 PS** |
| Leistung kW | **110 kW** |
| Polsterart | **Stoff** |
| Fahrzeugfarbe | **Arktis-Weiß** |
| Interieurfarbe | **Stoff "Kompo"** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11730807** | Besichtigt am | **09.11.2026 10:32:53** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungsnachweise | **Wartungsbuch fehlt** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Wartungsnachweis vollständig | **Nein** | Betriebsanleitung | **Ja** |
| Originalschlüssel | **Ja** | | |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 6,0 mm | Goodyear | 215/65 R 16 106 H | Sommer | Stahl |
| Vorne | Rechts | 6,0 mm | Goodyear | 215/65 R 16 106 H | Sommer | Stahl |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Goodyear | 215/65 R 16 106 H | Sommer | Stahl |
| Hinten | Rechts | 7,0 mm | Goodyear | 215/65 R 16 106 H | Sommer | Stahl |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 215/65 R 16 107 R | Winter | Stahl |
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 215/65 R 16 107 R | Winter | Stahl |
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 215/65 R 16 107 R | Winter | Stahl |
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 215/65 R 16 107 R | Winter | Stahl |


# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| Wartungsheft** | Fehlt | Unbekannt | Ersetzen |
| **2 \| Motorhaube** | Delle(n) und Kratzer | >2 cm - 3 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **3 \| Stoßfänger hinten** | Kratzer | >1 cm - 2 cm | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| **4 \| Stoßfänger Ecke hinten rechts** | Kratzer | >3 cm - 4 cm | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| **5 \| Heckklappe** | Kratzer | >10 cm - 15 cm | Lackieren |
| **6 \| Außenspiegel Gehäuse rechts** | Kratzer | >8 cm - 10 cm | Ersetzen |

## SCHÄDEN



### [Unclassified]






#### 1 | Wartungsheft

| | |
|---|---|
| Schadensart | Fehlt |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

#### 2 | Motorhaube

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |





#### 3 | Stoßfänger hinten

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparaturmethode | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




#### 4 | Stoßfänger Ecke hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

#### 5 | Heckklappe

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >10 cm - 15 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




### 6 | Außenspiegel Gehäuse rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>8 cm - 10 cm** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| 3,5-Zoll Instrumententafel | Ablagefächer In den Türen | ABS mit Bremskraftverteilung |
| Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar | Bremsassistent m.autom.Akt.WBA bei Notbr | Drehzahlmesser |
| Einparkhilfe hinten | ESP | Fenster feststehend Links |
| Fensterheber elektrisch vorne | Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Gummiboden | Handschuhfach, beleuchtet | Heckklappe vergl. + HHS + HSW |
| Kindersicherung an der seitl. Schiebetür | Kopfstützen hinten (6) | Kopfstützen vorne, höhenverstellbar |
| Lackierung: Standard | LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht | Lenkrad 2-fach einstellbar (Tiefe, Höhe) |
| Lichtsensor | Mobilitätsset | Nebelschlussleuchte |
| Paket: Klang & Klima-Paket mit Navi | Pollenfilter | Polster: Stoff "Kompo" |
| Radabdeckungen | Radio: Radio Connect R&GO | Reifendruckkontrolle |
| Rußpartikelfilter, selbstreinigend | Schaltpunktanzeige | Schiebetür re.m.Fenst. + Fenster li.fest |
| Schlüssel: 3-Tasten Schlüssel, klappbar | Servolenkung | Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank |
| Sitze: Fahrersitz 3-fach einstellbar | Sitze: Sitzbank für drei Personen | Sitze: Sitzbank für drei Personen |
| Stahlfelge mit 215/65 R 16 | Tempomat m. Geschw.-Begrenzer | Verkleidung der Seitenflächen halbhoch |
| Wärmeschutzglas | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: fehlt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## FAHRZEUGBILDER





