Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3L**
	Variante:	**38FU**
	Version:	**IAA500K0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**320d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000870-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000073-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100732-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000081-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA38FU0608D65142**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-06-24**

mit dem in der am
2022-09-13
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1947*11
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **03.10.2023** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 2	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4713** mm
6.	Breite:	**1827** mm
7.	Höhe:	**1440** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1670** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1716** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2165** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1005** kg
	Achse 2:	**1220** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3765** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1600** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B47D20B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**140.00** kW bei **4000** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetri

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. (
-	-	-	

046CC0162354
www.PS-Team.de

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**235** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1573** mm	2. **1588** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **225/45 R18 95 Y**	**7,5Jx18/ET25**	**A**	**C1**
	2: **255/40 R18 99 Y**	**8,5Jx18/ET40**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AA**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**BLAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**72.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1788** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**168.2** N
47.1.3.1	f1	**-0.205** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03175** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**55.1** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

NOx:	**17.6**	mg/km
THC + NOx:	**37.9**	mg/km
Partikelmasse:	**0.10**	mg/km
Partikelzahl:	**1.03**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.510**	m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**80.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**164** g/km	**6.2** l/100km	- Wh/km
Mittel	**123** g/km	**4.7** l/100km	- Wh/km
Hoch	**117** g/km	**4.4** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**131** g/km	**5.0** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**129** g/km	**4.9** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**1.86**	g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* bei 20 Zoll Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**nein**	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**	

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **001995** VVS **00199 5** TSN **CYN**
DE 00 004107 WBA38FU0608D65142 1771453

WBA38FU0608D65142



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 17 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	436573
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	M Sport 320 d MHEV
Listenpreis	54.487,39
VIN	WBA38FU0608D65142
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M GO5040

Schadensfälle der int. Belegnummer: 436573 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115724	13.10.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.306,58

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002767 vom 01.11.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2023	Letzte Zulassung	11.10.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	320d Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA38FU0608D65142
HSN / TSN	0005 / CYN	Schlüssel-Nr.	10137860
Km-Stand abgelesen	52551	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Portimao Blau metallic (C31)	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
2	links	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
	rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	8 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kraftstofftank, größer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
3BE	Außenspiegelkappen in schwarz
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
5AC	Fernlichtassistent
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
403	Glasdach, elektrisch
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
4LN	Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit
322	Komfortzugang mit BMW Digital Key


	Lackierung: Metallic
775	M Dachhimmel anthrazit
754	M Heckspoiler
9D5	Paket: Entertainment
337	Paket: M Sportpaket
5DM	Parking Assistant
	Polster: Sensatec perforiert
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1R3	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor mit Mischbereifung
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.10.2026 bei Kilometerstand 52.498
bis Wartung verbleiben:	20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)
2. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Lackierung, viele Steinschläge,
Abdeckung Außenspiegel rechts, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne links, Türkante, zerkratzt,
Tür vorne links, eingedellt,
Abdeckung Außenspiegel links, Lackierung, Steinschlag,
Dachrahmen links, Lackierung, Steinschlag,
LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, zerkratzt,

Fehlende Teile

1. 1x Funkschlüssel (Schließanlage)