DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ7 S1025507	Erstzulassung	16.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-V1389	Laufleistung	37 059 km
Modell	ASTRA L ST EDITION 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

9

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-