



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000915679-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**M-O 5279**
Referenznummer:	**31174433**		

Fahrzeugdaten

Mazda CX-5 (KF)(09.2017->) Ad`vantage 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**JMZKF6WE690407835**	Laufleistung abgelesen:	**57404 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**23.04.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**27.04.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1998 ccm / 121 kW (165 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**POLYMETAL GRAY**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**04.2027 / 04.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**45077 / 21.11.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Toyo**	**225/55/R19/99V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Toyo**	**225/55/R19/99V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Toyo**	**225/55/R19/99V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Toyo**	**225/55/R19/99V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Internetbasierende Dienste, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Einparkhilfe vorn und hinten, Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Sitzheizung vorn, Rückfahrkamera, Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Auspark-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet

- Head-up-Display Advanced
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Multi-Commander
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2700 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik
- LCD-Farbdisplay im Rundinstrument
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 121 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 121 kW)
- Modellpflege (2)
- Multi-Info-Display (Farbe)
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zylinderabschaltung

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Polymetal-Grau Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Delle	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Delle - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Delle - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair