DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Tel: 0731/9372-0
Fax: 0731/9372-72
E-Mail: ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jonas Maul

DEKRA Automobil GmbH, Herrlinger Str. 72, D 89081 Ulm

Autohaus
Held & Stroehle GmbH & Co. KG
Schillerstr. 5a
89077 Ulm



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **ILL LE20** **Fahrgestellnummer** **W1N2477461J247051**

Vorgang

Auftragserteilung Auftrag erteilt durch Herr Hoffmann

Besichtigung 11.12.2025, Autohaus Held & Stroehle GmbH & Co. KG, Schillerstr. 5a, 89077 Ulm

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel rechts 210µ, Tür vorne rechts 170µ, Tür hinten rechts 390µ, Seitenwand rechts 165µ, Dach 190µ, Tür vorne links 180µ, Kotflügel links 220µ, Motorhaube 250µ.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt. / kein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Standard
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	GLA 250 Style (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	23.12.2020
FIN	W1N2477461J247051	Laufleistung	55.537 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / POLARWEISS - UNI-LACK
Hubraum	1.991 / cm³	Leistung	165 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	12/2027	KBA-Nummer	2222 / APT

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	215/65 R 17 99 H	Michelin	W / O	5 mm	
Vorne rechts	215/65 R 17 99 H	Michelin	W / O	5 mm	
Hinten links	215/65 R 17 99 H	Michelin	W / O	5 mm	
Hinten rechts	215/65 R 17 99 H	Michelin	W / O	5 mm	

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	215/65 R 17 99 V	Continental	S / O	3 mm	
Vorne rechts	215/65 R 17 99 V	Continental	S / O	3 mm	
Hinten links	215/65 R 17 99 V	Continental	S / O	5 mm	
Hinten rechts	215/65 R 17 99 V	Continental	S / O	5 mm	

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	100 Tage
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung


1. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3. Anti-Blockier-System (ABS)

4. Antriebsart: Frontantrieb
5. Außenspiegel Wagenfarbe
6. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
7. Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
8. Brillenfach im Dachhimmel integriert
9. DAB-Tuner (Radioempfang digital)
10. Design- und Ausstattungslinie Style
11. Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
12. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
13. Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
14. Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
15. Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
16. Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
17. Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
18. Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
19. Fensterheber elektrisch vorn + hinten
20. Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
21. Infotainment-System: Remote Service (Plus)
22. Karosserie: 5-türig
23. Keyless Go Startanlage
24. Klimaautomatik (Thermatic)
25. Knieairbag Fahrerseite
26. Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
27. Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
28. Kopf-Airbag-System (Windowbag)
29. Lenkrad (Leder)
30. Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
31. Licht- und Sicht-Paket
32. Mercedes-Benz Notrufsystem
33. Mittelarmlehne vorn mit Fach
34. Motor 2,0 Ltr. - 165 kW KAT
35. Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
36. Radstand 2729 mm
37. Reifendruck-Kontrollsystem
38. Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
39. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
40. Scheibenwischer mit Regensensor
41. Seitenairbag (Sidebag) vorn
42. Servolenkung
43. Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
44. Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
45. Start/Stop-Anlage
46. Steckdose (12V-Anschluß)
47. Tagfahrlicht LED
48. Tempomat
49. Touchpad (Mittelkonsole)
50. USB-Anschluss im Fond
51. USB-Anschlüsse
52. Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
53. Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

1. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2. Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
3. Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
4. Innenhimmel schwarz
5. Park-Paket mit 360° Kamera
6. Sonderlackierung Uni
7. Spiegel-Paket

Optischer Zustand



		Rep. Kosten in EUR	*Anrechnung*	*Minderwert Kunde in EUR*	
		brutto		***brutto***	***netto***
1.	Tür hinten links - Einstieg Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 1)	131	voll	- 131	- 110,08
2.	Tür vorne links - Einstieg Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 2)	131	voll	- 131	- 110,08
3.	Frontpartie Steinschlag , Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
4.	Motorhaube eingedellt, drücken (Bild 3, 4)	131	voll	- 131	- 110,08
5.	Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 5)	131	voll	- 131	- 110,08
6.	Heckklappe mehrfach eingedellt, drücken (Bild 6)	263	voll	- 263	- 221,01
7.	Seitenteil hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 7)	131	voll	- 131	- 110,08
8.	Tür vorne rechts eingedellt, drücken (Bild 8)	263	voll	- 263	- 221,01
Zwischensumme		**1.181**		**- 1.181**	**- 992,42**

Innenraum

		Rep. Kosten in EUR	*Anrechnung*	*Minderwert Kunde in EUR*	
		brutto		***brutto***	***netto***
1.	Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme		**0**		**- 0**	**- 0,00**

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto	***netto***	***brutto***	***netto***
Optischer Zustand	1.181	992,42	- 1.181	- 992,42
Gesamtkosten	**1.181**	**992,42**	**- 1.181**	**- 992,42**






DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer




5.0°C
08:47
P
50
100
60
140
km/h
40
35.3
180
20
220
km
55537
512 km
0
1/2
1
0
260
0 km/h
R
N
P
C
D1





DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer


MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N2477461J247051
2070 kg
4155 kg
1- 1135 kg
2- 985 kg
Mercedes-Benz
149
TYP: F2B
PZ: 1
1,0 %
Made in Germany
A 000 817 44 04






Bild 1:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 2:
Außen, Tür vorne links - Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 3:
Außen, Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 4:
Außen, Motorhaube, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer




Bild 5:
Außen, Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 6:
Außen, Heckklappe, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 7:
Außen, Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 8:
Außen, Tür vorne rechts, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH

Herrlinger Str. 72
Deutschland 89081 Ulm
Telefon: 0731/9372-0
Telefax: 0731/9372-72
ulm.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/ULM

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonstige Bilder



1
Serviceintervalle

Für den Fachbereich
Marko Hoic

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.